



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:31
Rapor No: 06-01-3138599
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:34

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2023 10:31

Full Plus Ekspertiz



35ATL726

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:31
Rapor No: 06-01-3138599
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 15:34

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:31

Ara Bilgileri

Plaka	35ATL726	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	54958	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	WF0MXXGCHMLS89190	Motor Gücü	88 kw
Ruhsat Motor No	LS89190	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	GRI
Model	Focus	İlk Tescil Tarihi	19-01-2021
Sonraki Muayene Tar.	27-11-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deėiřmiř Boyanmıř kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Deėiřmiř**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:31
Rapor No: 06-01-3138599
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 15:34

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:31
Rapor No: 06-01-3138599
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:34

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2023 10:31

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	83	1
2. Aks	77	78	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	205	213	4
2. Aks	285	296	3.5
El Freni	127	130	2

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/R16	92H	8 mm	Kışlık
Sol Arka	205/60/R16	92H	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/60/R16	92H	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/60/R16	92H	8 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:31
Rapor No: 06-01-3138599
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 15:34

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:31

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
321	292	77	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	84	9	95,45
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.03.2023 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-3138599	Araç Giriş Tarihi:	25.01.2023 15:34	Araç Çıkış Tarihi:	08.03.2023 10:31
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Ford - Focus ('18) [18-23]
Araç plakası 35ATL726
Motor kodu ZTDB - EcoBlue
Model yılı 2020
VIN WF0MXXGCHMLS89190
Kilometre durumu 54958
Referans
Tarih 24.02.2023 / 12:32
Sistem Model yılı Durum
ZTDB - EcoBlue 2018 - 2021 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - ABS/ESP/EPB 2018 - 2021 Tamam
Sürücü Ön Kapı Modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Yolcu kapı modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Direksiyon kolunu için kontrol modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi - Lastik basınç denetimi (TPMS) 2018 - 2021 Tamam
hava yastığı - Gerilme kontrol modülü (RCM) 2018 - 2021 Tamam
Gövde kontrol modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Ağ geçidi kontrol modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Ses kontrol modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi
Isıtma Havalandırma Klima - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Cihaz - Gösterge paneli kontrol modülü (IPC) 2018 - 2021 Tamam
Park Yardımı Modülü - Diagnos (Diagnose) 2018 - 2021 Tamam
Mekanikçi: İmza
24.02.2023 / 12:32 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WF0MXXGCHMLS89190 şase nolu ve 35ATL726 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:31
Rapor No: 06-01-3138599
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 15:34

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:31

Ara Resimleri



izik



amurluk, saė, amurluk, saė
> izik



Tampon, arka, Arka tampon >
izik

Vuruk



Kapı, saė n, Kapı, saė n >
Ezik



amurluk, saė arka, amurluk,
saė arka > Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:31
Rapor No: 06-01-3138599
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 25.01.2023 15:34

Sayfa: 8/9
Araç Çıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:31

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol ön jant çizik.

Diğ er notlar;

Aracın sağ arka kapı,sağ arka ç amurluk sağ ön kapı ,sol arka kapı da boyasız göç ük düzeltme iş lemi yapılmıř . Aracın mikron değ erleri yüksek .

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.03.2023 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3138599	Araç Giriş Tarihi:	25.01.2023 15:34	Araç Çıkış Tarihi:	08.03.2023 10:31
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası