



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2023 13:05
Rapor No: 06-01-4131320
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:41

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 13:05

Full Plus Ekspertiz



34DHA084

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 11.05.2023 13:05
Rapor No: 06-01-4131320
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 30.12.2022 11:41

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.05.2023 13:05

Ara Bilgileri

Plaka	34DHA084	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	28887	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	W1K2130121A876448	Motor Gücü	118 kw
Ruhsat Motor No	65491680915961	Motor Hacmi	1597cc
Marka	Mercedes-Benz	Rengi	SIYAH
Model	E	İlk Tescil Tarihi	05-10-2020
Sonraki Muayene Tar.	10-08-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deėiřmiř Boyanmıř kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Deėiřmiř*******Arata deėiřmiř ve boyanmıř para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2023 13:05
Rapor No: 06-01-4131320
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 30.12.2022 11:41

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.05.2023 13:05

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2023 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-4131320 Ara Giriř Tarihi: 30.12.2022 11:41 Ara ıkıř Tarihi: 11.05.2023 13:05
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölüm Deęerleri

ÖN	ARKA
0.1 m/km	-1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir deęeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölüm Deęerleri

AKS	Sol (%)	Saę (%)	Fark (%)
1. Aks	66	60	6
2. Aks	64	61	3



Ön saę sol ve arka saę sol süspansiyon kabul edilebilirdeęer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölüm deęeri %21 'dir.

Fren Ölüm Deęerleri

Fren Ölüm Deęerleri (daN)	Sol	Saę	Sapma (%)
1. Aks	276	290	5
2. Aks	262	247	6
El Freni	234	248	6

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yk Endeksi	Diř Derinlięi	Tip
Sol Ön	245/45/R18	100Y	7 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/R18	100Y	7 mm	Yazlık
Saę Ön	245/45/R18	100Y	7 mm	Yazlık
Saę Arka	245/45/R18	100Y	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2023 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-4131320 Ara Giriř Tarihi: 30.12.2022 11:41 Ara ıkıř Tarihi: 11.05.2023 13:05
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiř...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.05.2023 13:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-4131320	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2022 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	11.05.2023 13:05
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - E-Class (213) [16-23]
Araç plakası 34DHA084
Motor kodu 654.820
Model yılı 2018
VIN W1K2130121A876448
Kilometre durumu 28890
Referans
Tarih 11.05.2023 / 10:23
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
SCR katalitik konvertör Tamam
Aktarma Kontrol İzleme Modülü Tamam
Yakıt pompası kumanda ünitesi Tamam
Elektronik Stabilite Programı Tamam
Cihaz Tamam
Klima kontrolü Tamam
şanzıman Tamam
Lastik basınç denetimi Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam
İmmobilizer Tamam
Ön far sol taraf Tamam
Ön far sağ taraf Tamam
hava yastığı Tamam
park yardımı Tamam
Sürücü kapısı Tamam
Yolcu kapısı Tamam
Sol arka kapı Tamam
Sağ arka kapı Tamam
Panoramik kayar sunroof kontrol ünitesi Tamam
Direksiyon elektroniği Tamam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön Tamam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Arka Tamam
Bagaj kapağı Tamam
Keyless Go Tamam
Çarpışma uyarı sistemi FCW Tamam
Direksiyon elektroniği Tamam
11.05.2023 / 10:23 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.37.00 1 / 2Mekanikçi: İmza
Mechaniker 1
11.05.2023 / 10:23 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.37.00 2 / 2

Tramer Sorgulaması

W1K2130121A876448 şase nolu ve 06DGE366 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2023 13:05
Rapor No: 06-01-4131320
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:41

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 13:05

Araç Resimleri



Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik

Diğer



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Deforme Olmuş



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Deforme Olmuş



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2023 13:05
Rapor No: 06-01-4131320
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:41

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 13:05



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın sol ön kapı,sağ arka kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış . .

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.05.2023 13:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-4131320	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2022 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	11.05.2023 13:05
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası