



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-5130323
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:34

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2023 16:39

Full Plus Ekspertiz



41AKC137

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 02.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-5130323
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:34

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2023 16:39

Araç Bilgileri

Plaka	41AKC137	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	31661	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ3CZME086893	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DPCH08322	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	1498cc	Rengi	BEYAZ
Model	Passat	İlk Tescil Tarihi	17-05-2021
Sonraki Muayene Tar.	12-02-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş*******Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-5130323
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 27.12.2022 12:34

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 02.05.2023 16:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-5130323
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:34

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2023 16:39


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,5 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	66	3
2. Aks	60	66	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	290	307	5.5
2. Aks	205	185	10
El Freni	163	179	9

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/40/R19	96Y	7 mm	Yazlık
Sol Arka	235/40/R19	96Y	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/40/R19	96Y	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/40/R19	96Y	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 02.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-5130323
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 27.12.2022 12:34

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 02.05.2023 16:39

Dinamometre Ölüm Deėerleri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
427	374	99	175
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	112	7	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiėi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-5130323
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 27.12.2022 12:34

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 02.05.2023 16:39

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Ara Volkswagen - Passat VIII (B8) [15-22]
Ara plakası 41AKC137
Motor kodu DADA
Model yılı 2021
VIN WVVZZZ3CZME086893
Kilometre durumu 31661
Referans
Tarih 27.12.2022 / 12:38
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Hata hafızası
başarıyla silindi
park yardımı Tamam
Hava yastığı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geçidi Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi Tamam
Sürücü kapısı kontrol ünitesi Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Yolcu kapısı kontrol ünitesi Tamam
Bilgi elektroniğı 1 Tamam
Bagaj kapağı elektroniğı Tamam
Kullanıcı/alıřtırma erişimi Tamam
Arka kapı, sürücü tarafı Tamam
Arka kapı, yolcu tarafı Tamam
Arka görüntü kamerası Tamam
Fren takviyesi Tamam
Cam Tavan Kontrol Modülü Tamam
27.12.2022 / 12:38 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 2Mekanikçi: İmza
27.12.2022 / 12:38 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 2 / 2

Tramer Sorgulaması

WVVZZZ3CZME086893 řase nolu ve 41AKC137 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-5130323
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:34

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2023 16:39

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

Diğer notlar;

Araçın sol ön kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2023 16:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-5130323	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2022 12:34	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2023 16:39
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası