



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 11:17

Full Plus Ekspertiz



06DJR439

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 03.04.2023 11:17

Ara Bilgileri

Plaka	06DJR439	řanzıman Tipi	Manuel
KM	78633	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	UU1K5220063253845	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	K9KU872R009939	Marka	Dacia
Motor Hacmi	1461cc	Rengi	BEYAZ
Model	Logan	İlk Tescil Tarihi	03-01-2020
Sonraki Muayene Tar.	15-08-2024	Model Yılı	2019
Ara Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 03.04.2023 11:17

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 11:17

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,3 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	79	2
2. Aks	77	82	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	288	291	1
2. Aks	176	206	14.5
El Freni	197	191	3

Verimlilik

76.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 03.04.2023 11:17

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
271	222	54	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	64	17	91,43
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 03.04.2023 11:17

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Ara Dacia - Logan MCV (K8) [13-20]
Ara plakası 06DJR439
Motor kodu K9K 872
Model yılı 2019
VIN
Kilometre durumu 78633
Referans
Tarih 27.02.2023 / 15:22
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) Tamam
hava yastığı Tamam
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi Tamam
gösterge paneli Tamam
Katkı sistemi Tamam
Radyo Tamam
Mekanikçi: İmza
27.02.2023 / 15:25 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

UU1K5220063253845 řase nolu ve 06DJR439 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 11:17

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 11:17
Rapor No: 06-01-2146002
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:45

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 11:17

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Rötüş



Farlar, Far camı, sağ > Islak-
Nemli

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sol ön kapı, sağ ön çamurluk, sol marşbiyel de boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.04.2023 11:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2146002	Araç Giriş Tarihi:	27.02.2023 12:45	Araç Çıkış Tarihi:	03.04.2023 11:17
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası