



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10
Rapor No: 06-01-2143866
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 17.02.2023 14:35

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 12:10

Full Plus Ekspertiz



06FV3256

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10
Rapor No: 06-01-2143866
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 17.02.2023 14:35

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 12:10

Ara Bilgileri

Plaka	06FV3256	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	95363	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	VF70B9HPGFE538458	Motor Gücü	68 kw
Ruhsat Motor No	10JBFN0078779	Motor Hacmi	1560cc
Marka	Citroen	Rengi	SİYAH
Model	C4 Cactus	İlk Tescil Tarihi	04-07-2015
Sonraki Muayene Tar.	02-08-2024	Model Yılı	2015
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10
Rapor No: 06-01-2143866
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 17.02.2023 14:35

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 12:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2143866 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2023 14:35 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2023 12:10
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.3 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	76	6
2. Aks	67	58	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	264	254	4
2. Aks	167	176	5
El Freni	166	145	13

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R17	95W	8 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R17	95W	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R17	95W	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R17	95W	8 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10
Rapor No: 06-01-2143866
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 17.02.2023 14:35

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 12:10

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
231	192	47	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
68	61	13	89,71
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10
Rapor No: 06-01-2143866
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2023 14:35

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2023 12:10

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Citroën - C4 Cactus (E3) [14-23]
Araç plakası 06FV3256
Motor kodu 9HP (DV6D)
Model yılı
VIN VF70B9HPGFE538458
Kilometre durumu 95364
Referans
Tarih 17.02.2023 / 14:43
Sistem Model yılı Durum
9HP - EDC17C10_BR2 2014 - 2022 Tamam
Katkı sistemi - Multipleks (Çoklu) (Multiplex) 2014 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - TEVES Mk100 ESP 2014 - 2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - SMI/JTEKT 2014 - 2022 Tamam
hava yastığı - Bosch 2014 - 2022 Tamam
Klima kontrolü - Valeo 2014 - 2022 Tamam
Yağmur ve parlaklık sensörü - Hella 2014 - 2022 Tamam
Mekanikçi: İmza
17.02.2023 / 14:44 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.11.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	1105	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10
Rapor No: 06-01-2143866
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2023 14:35

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2023 12:10

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 12:10
Rapor No: 06-01-2143866
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2023 14:35

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2023 12:10

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var..

Diğer notlar;

Aracın motor kaput ve tavan dolu hasar onarımı yapılmış. Aracın sol arka kapı,sol arka çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.03.2023 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2143866	Araç Giriş Tarihi:	17.02.2023 14:35	Araç Çıkış Tarihi:	27.03.2023 12:10
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası