



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2023 16:43  
Rapor No: 06-01-1138357  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:39

Sayfa: 1/4  
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 16:43

# Temel Ekspertiz



## 06NSN063

Eksper / İmza



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2023 16:43  
Rapor No: 06-01-1138357  
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:39

Sayfa: 2/4  
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 16:43

## Araç Bilgileri

Plaka	06NSN063	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	9	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	KPAX61EESNP190458	Motor Gücü	133 kw
Ruhsat Motor No	67298012543667	Marka	SsangYong
Motor Hacmi	2157cc	Renđi	MAVİ
Model	Musso Grand	İlk Tescil Tarihi	28-10-2022
Sonraki Muayene Tar.	14-01-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	NEZİROĐLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

\*\*\*Araçta deđişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık  
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2023 16:43  
Rapor No: 06-01-1138357  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriř Tarihi: 24.01.2023 16:39

Sayfa: 3/4  
Araç Çıkıř Tarihi: 24.01.2023 16:43

## Araç Resimleri



## Notlar

**Diđer notlar;**  
Aracın ruhsat bilgisi yok.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2023 16:43  
Rapor No: 06-01-1138357  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:39

Sayfa: 4/4  
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 16:43

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası