



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3139911
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.01.2023 10:58

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 09:58

Full Plus Ekspertiz



34DZY824

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 27.03.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3139911
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.01.2023 10:58

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 09:58

Ara Bilgileri

Plaka	34DZY824	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	65537	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	VR3UBYZSM5811263	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q3DP1039984	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Peugeot	Rengi	GRI
Model	208	İlk Tescil Tarihi	16-04-2021
Sonraki Muayene Tar.	09-02-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 09:58

Rapor No: 06-01-3139911

Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601

Ara Giriř Tarihi: 31.01.2023 10:58

Sayfa: 3/9

Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 09:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 09:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-3139911 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2023 09:58
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.1 m/km	0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	78	4
2. Aks	75	64	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	249	227	9
2. Aks	118	103	13
El Freni	129	115	11

Verimlilik

57.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87H	8 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/R16	87H	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/R16	87H	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/R16	87H	8 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 27.03.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3139911
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.01.2023 10:58

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 09:58

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
391	442	87	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	94	14	97,92
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3139911
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.01.2023 10:58

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 09:58

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Peugeot - 208 II [19-23]
Ara plakası 34DZY824
Motor kodu elektrikli tahrik
Model yılı 2021
VIN VR3UBYHZSM5811263
Kilometre durumu 65542
Referans
Tarih 20.02.2023 / 15:48
Sistem Model yılı Durum
řanzıman - Aisin Warner (ATN8) 2019 - 2022 Tamam
Sıralı vites kolu - ZF (Z.F.) 2019 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Bosch (Bosch ES
P90) 2019 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Continental (MK
100 ESP) 2019 - 2022 Tamam
Sürücü kapı modülü - Kostal 2019 - 2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - Delphi 2019 - 2022 Tamam
hava yastığı - Autoliv 2019 - 2022 Tamam
Gövde bilgisayar - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022
Tamam
Mekanikçi: İmza
20.02.2023 / 15:48 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VR3UBYHZSM5811263 řase nolu ve 34DZY824 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3139911
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.01.2023 10:58

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2023 09:58

Ara Resimleri



izik



Tampon, arka, Arka tampon >
izik



Tampon, n, n tampon >
izik

Vuruk



Kapı, saė n, Kapı, saė n >
Ezik



Kapı, saė n, Kapı, saė n >
Ezik



amurluk, saė arka, amurluk,
saė arka > Ezik



amurluk, saė arka, amurluk,
saė arka > Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.03.2023 09:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-3139911	Ara Giriř Tarihi:	31.01.2023 10:58	Ara ıkıř Tarihi:	27.03.2023 09:58
Mersis No:	0099054218300012				

Diğ er

Para Grubu

Marřbiyel, sağ

Para ve Hasar

Marřbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğ er notlar;

Aracın sağ ön kapı ,sağ arka amurluk boyasız göük düzeltme iřlemi yapılmıř.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.03.2023 09:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3139911	Araç Giriş Tarihi:	31.01.2023 10:58	Araç Çıkış Tarihi:	27.03.2023 09:58
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası