



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:12

Full Plus Ekspertiz



34VL0648

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:12

Ara Bilgileri

Plaka	34VL0648	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	69324	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VF70PHMZBFE546784	Motor Gücü	61 kw
Ruhsat Motor No	10B2080377746	Motor Hacmi	1199cc
Marka	Citroen	Rengi	BEYAZ
Model	C4 Cactus	İlk Tescil Tarihi	04-01-2016
Sonraki Muayene Tar.	16-07-2024	Model Yılı	2015
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 11:12

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	65	2
2. Aks	68	69	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	257	245	4.5
2. Aks	182	176	3.5
El Freni	141	149	5

Verimlilik

70.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/R17	89V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/R17	89V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/R17	89V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/R17	89V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:12

Dinamometre Ölüm Deėerleri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
231	182	47	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
61	547	14	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiėi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:12

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Citroën - C4 Cactus (E3) [14-23]
Ara plakası 34VL0648
Motor kodu HNZ - VD46
Model yılı
VIN VF70PHMZBFE546784
Kilometre durumu 69326
Referans
Tarih 23.03.2023 / 11:10
Sistem Model yılı Durum
HNZ - VD46 2014 - 2022 Tamam
řanzıman - ZF 2014 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - TEVES Mk100 ESP
2014 - 2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - SMI/JTEKT 2014 - 2022 Tamam
hava yastığı - Bosch 2014 - 2022 Tamam
Klima kontrolü - Valeo 2014 - 2022 Tamam
Yağmur ve parlaklık sensörü - Hella 2014 - 2022 Ta
mam
Mekaniki: İmza
23.03.2023 / 11:11 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VF70PHMZBFE546784 řase nolu ve 34VL0648 plaka nolu aracın gemiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 11:12

Araç Resimleri



Çizik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Camlar, Kapı camı, sol ön > Çizik



Camlar, Kapı camı, sağ ön > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:12
Rapor No: 06-01-3142066
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:00

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 11:12

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Camlar, Ön cam > Taş izi

Parça Grubu

Tavan

Parça ve Hasar

Ön cam direği, sol - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sağ ön kapı ,sağ arka çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış. Aracın sol ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.03.2023 11:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3142066	Ara Giriř Tarihi:	09.02.2023 13:00	Ara ıkıř Tarihi:	23.03.2023 11:12
Mersis No:	0099054218300012				

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuru ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grsellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıęında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

Arata cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildięi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deęerler, lmler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, src hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereęi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlıř veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonularından sorumlu deęildir.
- TV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doęabilecek her trl can ve mal gvenlięini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deęildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası