



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:59

Full Plus Ekspertiz 4x4



06DLC426

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 21.03.2023 09:59

Ara Bilgileri

Plaka	06DLC426	řanzıman Tipi	Manuel
KM	41812	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	VF1HJD40367466652	Motor Gücü	84 kw
Ruhsat Motor No	K9KU878D018015	Motor Hacmi	1461cc
Marka	Dacia	Rengi	BEYAZ
Model	Duster	İlk Tescil Tarihi	10-06-2021
Sonraki Muayene Tar.	10-05-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:59

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.2 m/km	-0.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	87	3
2. Aks	81	81	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	329	327	0.5
2. Aks	202	193	4.5
El Freni	199	197	1

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 21.03.2023 09:59

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
311	272	65	155
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	78	13	92,86
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:59

OBD Genel Arıza Tarama

nsm motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
EOBD (Otomatik Motor Tarama)
Araç -
Araç plakası 06DLC426
Motor kodu
Model yılı
Kilometre durumu 41812
Şasi No. VF1HJD40367466652
Tarih 08.02.2023 / 16:40
\$01 - EAD sistem durumu
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0
Kontrol edilen bileşenlerin durumu Okey değil
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 11-500)
MIL Durumu KAPALI
Kontrol ünitesi (\$E8) Üreticiye özgü, (\$EE)
Üreticiye özgü
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$E8 Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$E8 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet
\$E8 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$EE Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$EE Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$EE Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$E8 NMHC katalizörü Hazır Evet Hayır
\$E8 NOx/SCR işlem sonrası Hazır Evet Hayır
\$E8 BIT2 Hazır Hayır N/A
\$E8 Sıkıştırma basıncı sistemi Hazır Evet Evet
\$E8 BIT4 Hazır Hayır N/A
\$E8 Egzoz gazı sensörü Hazır Evet Hayır
\$E8 PM filtresi Hazır Evet Hayır
\$E8 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet
\$EE NMHC katalizörü Hazır Hayır N/A
08.02.2023 / 16:40 1 / 2Tanım kontrol edildi Durum
\$EE NOx/SCR işlem sonrası Hazır Hayır N/A
\$EE BIT2 Hazır Hayır N/A
\$EE Sıkıştırma basıncı sistemi Hazır Hayır N/A
\$EE BIT4 Hazır Hayır N/A
\$EE Egzoz gazı sensörü Hazır Hayır N/A
\$EE PM filtresi Hazır Hayır N/A
\$EE EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
Mekanikçi: İmza
08.02.2023 / 16:40 2 / 2

Tramer Sorgulaması

VF1HJD40367466652 şase nolu ve 06DLC426 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:59

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon >
Rötüş



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:59

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sağ arka çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:59
Rapor No: 06-01-2141909
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:01

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:59

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası