



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2023 10:48
Rapor No: 06-01-2141123
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 03.02.2023 14:00

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 28.04.2023 10:48

Full Plus Ekspertiz



38AGL271

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2023 10:48
Rapor No: 06-01-2141123
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:00

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 10:48

Araç Bilgileri

Plaka	38AGL271	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	25203	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMNS33627	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	NS33627	Marka	Ford
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	GRI
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	31-03-2022
Sonraki Muayene Tar.	07-03-2023	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş*******Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2023 10:48
Rapor No: 06-01-2141123
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:00

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 10:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2023 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2141123 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 10:48
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	81	3
2. Aks	83	77	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	175	174	1
2. Aks	129	122	5.5
El Freni	125	119	5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	91H	6 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/R16	91H	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/R16	91H	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/R16	91H	6 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 28.04.2023 10:48
Rapor No: 06-01-2141123
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 03.02.2023 14:00

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 28.04.2023 10:48

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
271	222	51	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	69	14	94,52
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2023 10:48
Rapor No: 06-01-2141123
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 03.02.2023 14:00

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 28.04.2023 10:48

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Ara Ford - Tourneo Courier ('14) [14-23]
Ara plakası 38AGL271
Motor kodu XXCA
Model yılı 2022
VIN NM0MXXTACMNS33627
Kilometre durumu 25203
Referans
Tarih 03.02.2023 / 14:03
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Gösterge paneli kontrol modülü Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi Tamam
Ses kontrol modülü Tamam
hava yastığı Tamam
Gövde kontrol modülü Tamam
Mekanikçi: İmza
03.02.2023 / 14:04 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

NM0MXXTACMNS33627 řase nolu ve 38AGL271 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2023 10:48
Rapor No: 06-01-2141123
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:00

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 10:48

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.04.2023 10:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-2141123	Ara Giriř Tarihi:	03.02.2023 14:00	Ara ıkıř Tarihi:	28.04.2023 10:48
Mersis No:	0099054218300012				

Notlar

Diğ er notlar;

Aracın sol ön kapı da boyasız göük düzel tme iřlemi yapılmıř.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.04.2023 10:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2141123	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2023 14:00	Araç Çıkış Tarihi:	28.04.2023 10:48
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası