



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 11:43

Full Plus Ekspertiz



34DDT753

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 11:43

Ara Bilgileri

Plaka	34DDT753	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	54511	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	W0VEFYHZRLJ687675	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q3DW0770922	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Opel	Rengi	BEYAZ
Model	Combo	İlk Tescil Tarihi	14-08-2020
Sonraki Muayene Tar.	21-07-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 11:43

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 11:43

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	86	1
2. Aks	83	75	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	395	387	2
2. Aks	232	240	3
El Freni	172	138	20

Verimlilik

81.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/R16	96H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/R16	96H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/R16	96H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/R16	96H	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 11:43

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
342	276	78	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	90	13	93,75
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 11:43

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Opel - Combo E [17-20]
Ara plakası 34DDT753
Motor kodu D15DT - Diagnos (Diagnose)
Model yılı
VIN W0VEFYHZRLJ687675
Kilometre durumu 54512
Referans
Tarih 06.03.2023 / 11:40
Sistem Model yılı Durum
D15DT - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2020 Tamam
EBCM (Elektronik Fren Kontrol Modülü) - EBCM (Elektronik Fren Kontrol 2019 - 2020 Tamam Modülü) (EBCM)
Takviyeli direksiyon - EPS 2019 - 2020 Tamam
hava yastığı - SDM44 2019 - 2020 Tamam
Klima kontrolü - ECC 2019 - 2020 Tamam
Cihaz - IPC 2019 - 2020 Tamam
Mekanikçi: İmza
06.03.2023 / 11:40 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

W0VEFYHZRLJ687675 řase nolu ve 34DDT753 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 11:43

Ara Resimleri



Vuruk



Kapı, řağ arka, Kapı, řağ arka
> Ezik



amurluk, sol, amurluk, sol >
Ezik

Diğ er



Tampon, ön, Ön tampon >
Rötüş



Camlar, Ön cam > Standart
Dıřı Onarım



Camlar, Ön cam > Standart
Dıřı Onarım



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 11:43
Rapor No: 06-01-3141393
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:12

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 11:43

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sol ön çamurluk da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.03.2023 11:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3141393	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2023 10:12	Araç Çıkış Tarihi:	06.03.2023 11:43
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası