



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 13:19

Full Plus Ekspertiz



06BD0242

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 13:19

Araç Bilgileri

Plaka	06BD0242	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6167	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR7BAHNSBME044944	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10XVDW1823700	Marka	Citroen
Motor Hacmi	1199cc	Rengi	KIRMIZI
Model	C4	İlk Tescil Tarihi	22-09-2021
Sonraki Muayene Tar.	19-08-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş*******Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 13:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 13:19


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	83	3
2. Aks	83	75	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	341	334	2
2. Aks	193	206	6.5
El Freni	189	201	6

Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/R17	96H	8 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/R17	96H	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/R17	96H	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/R17	96H	8 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 13:19

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
371	324	87	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	94	6	97,92
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 13:19

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Citroën - C4/e-C4 Serie III [21-23]
Ara plakası 06BD0242
Motor kodu HNS (EB2ADTS)
Model yılı
VIN
Kilometre durumu 6171
Referans
Tarih 10.04.2023 / 13:18
Sistem Model yılı Durum
HNS - VD56 2020 - 2022 Tamam
řanzıman - Aisin Warner (ATN8/AMN8) 2020 - 2022 Ta
mam
Sıralı vites kolu - Kostal 2020 - 2022 Tamam
Bosch - Diagnose 2021 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Diagnose 2020 -
2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - JTEKT/SMI 2020 - 2022 Tamam
hava yastığı - Autoliv 2020 - 2022 Tamam
Mekaniki: İmza
10.04.2023 / 13:18 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VR7BAHNSBME044944 řase nolu ve 06BD0242 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 13:19

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Aracın motor kaput,sağ ön çamurluk,sol ön çamurluk koruma folyo olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 13:19
Rapor No: 06-01-2142458
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:23

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 13:19

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası