



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 10:19

Full Plus Ekspertiz



34FBA784

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 10:19

Ara Bilgileri

Plaka	34FBA784	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	19706	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VXXKUSHNSSNW014279	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10VVDW1885069	Motor Hacmi	1199cc
Marka	Opel	Rengi	BEYAZ
Model	Mokka	İlk Tescil Tarihi	10-03-2022
Sonraki Muayene Tar.	03-02-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 10:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 10:19

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,2 m/km	-0.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	71	0
2. Aks	69	71	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	280	292	4
2. Aks	190	188	1
El Freni	122	136	10.5

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 10:19

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
405	351	79	172
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	94	91	97,92
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 10:19

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Opel - Mokka B [20-23]
Ara plakası 34FBA784
Motor kodu HNE
Model yılı
VIN
Kilometre durumu 19706
Referans
Tarih 14.02.2023 / 11:22
Sistem Model yılı Durum
HNE - Bosch (MG1CS032) 2020 - 2022 Tamam
řanzıman - Aisin Warner (ATN8) 2020 - 2022 Tamam
Sürücü kapı modülü - Kostal 2020 - 2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - Delphi 2020 - 2022 Tamam
hava yastığı - Autoliv 2020 - 2022 Tamam
Mekanikçi: İmza
14.02.2023 / 11:22 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VXKUSHNSSNW014279 řase nolu ve 34FBA784 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 10:19

Ara Resimleri



izik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
izik

Diğ er



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tampon, arka, Arka tampon >
Rötüş



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 10:19

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol ön,sol arka ve sağ arka jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın tavan da kuş pisliği kaynaklı yakıcı madde zararı var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 10:19
Rapor No: 06-01-2142823
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:09

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 10:19

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası