



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 1/8
Ara ıkıř Tarihi: 22.03.2023 10:56

Full Plus Ekspertiz



06DLG401

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 22.03.2023 10:56

Ara Bilgileri

Plaka	06DLG401	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	78262	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	KMHCT41UGJU444523	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	D4FBJD044483	Motor Hacmi	1582cc
Marka	Hyundai	Rengi	BEYAZ
Model	Accent Blue	İlk Tescil Tarihi	04-07-2019
Sonraki Muayene Tar.	05-08-2023	Model Yılı	2018
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 22.03.2023 10:56

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.03.2023 10:56

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,6 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	79	6
2. Aks	75	68	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	298	284	5
2. Aks	163	155	5
El Freni	118	106	10

Verimlilik

677

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/50/R16	84H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/50/R16	84H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/50/R16	84H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/50/R16	84H	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 22.03.2023 10:56

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
317	262	77	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	87	17	87,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 22.03.2023 10:56

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Hyundai - Accent (RB) [11-17]
Ara plakası 06DLG401
Motor kodu D4FB - 1,6 TCI-U2
Model yılı
VIN KMHCT41UGJU444523
Kilometre durumu 78262
Referans
Tarih 23.02.2023 / 15:46
Sistem Model yılı Durum
D4FB - 1,6 TCI-U2 2015 - 2017 Tamam
Mekaniki: İmza
23.02.2023 / 15:47 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

KMHCT41UGJU444523 řase nolu ve 06DLG401 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 7/8
Ara ıkıř Tarihi: 22.03.2023 10:56

Ara Resimleri



Diğ er

Para Grubu

Marřbiyel, sağ

Para ve Hasar

Marřbiyel, sağ - Boyalı

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.03.2023 10:56
Rapor No: 06-01-2145288
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 15:44

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.03.2023 10:56

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası