



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 1/8
Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 14:00

Full Plus Ekspertiz



75AAE892

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 14:00

Ara Bilgileri

Plaka	75AAE892	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	31571	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	W0VBF6ET9MG004208	Motor Gücü	107 kw
Ruhsat Motor No	1A1202250HXKX0360	Motor Hacmi	1342cc
Marka	Opel	Rengi	BEYAZ
Model	Astra	İlk Tescil Tarihi	09-02-2021
Sonraki Muayene Tar.	13-11-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 14:00

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 14:00

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	70	6
2. Aks	72	63	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	240	248	3
2. Aks	178	182	2
El Freni	177	152	14

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 14:00

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
389	351	87	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
107	101	17	94,39
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 14:00

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Ara Opel - Astra K [15-22]
Ara plakası 75AAE892
Motor kodu L3T/F14SHT
Model yılı 2020
VIN
Kilometre durumu 31571
Referans
Tarih 23.02.2023 / 16:28
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
BCM (karoser kontrol modülü) Tamam
Takviyeli direksiyon Tamam
řanzıman kontrol modülü (TCM) Tamam
řıřırilebilir Emniyet Tertibatı Algılama ve Diyagn
ostik Modülü (SDM) Tamam
IPC (Gösterge Paneli Grubu) Tamam
HVAC Kontrolleri (Isıtıcı ventilasyon & klima) Tam
am
Zil Alarm Kontrol Modülü Tamam
HVAC (ısıtma, havalandırma, ve klima) Kontrol Modü
lü Tamam
Park yardımı kontrol modülü Tamam
Direksiyon Kolonu Kilit Kontrol Modülü Tamam
Radyo Tamam
Mekaniki: İmza
23.02.2023 / 16:29 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

W0VBF6ET9MG004208 řase nolu ve 75AAE892 plaka nolu aracın gemiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 7/8
Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 14:00

Ara Resimleri



Notlar

Lastik ile ilgili notlar;
Jantlarda izikler var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 14:00
Rapor No: 06-01-2145297
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 16:16

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 14:00

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası