



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.04.2023 09:49

Full Plus Ekspertiz



06DLY392

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.04.2023 09:49

Ara Bilgileri

Plaka	06DLY392	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	38941	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VF1RJF00167973846	Motor Gücü	66 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U222880	Marka	Renault
Motor Hacmi	999cc	Rengi	BEYAZ
Model	Taliant	İlk Tescil Tarihi	06-12-2021
Sonraki Muayene Tar.	18-11-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.04.2023 09:49

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:49


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,1 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	74	6
2. Aks	57	56	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	215	233	7.5
2. Aks	154	165	6.5
El Freni	116	126	8

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.04.2023 09:49

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

Grafik bilgisi yüklenmemiř...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.04.2023 09:49

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Renault - Clio V [19-23]
Ara plakası 06DLY392
Motor kodu H4D - Diagnos (Diagnose)
Model yılı
VIN VF1RJF00167973846
Kilometre durumu 38942
Referans
Tarih 09.03.2023 / 16:22
Sistem Model yılı Durum
H4D - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
řanzıman - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
ABS veya ESP - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tama
m
Direksiyon - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tama
m
Central gateway - CGW 2019 - 2022 Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
Mekaniki: İmza
09.03.2023 / 16:24 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VF1RJF00167973846 řase nolu ve 06DLY392 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:49

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:49

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik spesifikasyonları gereği Dyno teste alınamamıştır. Aracın sağ ön kapı ,sol ön çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:49
Rapor No: 06-01-3148565
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:45

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:49

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası