



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 11:00

Full Plus Ekspertiz



06DLY369

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 11:00

Ara Bilgileri

Plaka	06DLY369	řanzıman Tipi	Manuel
KM	29470	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VF7SXHMRVLT665254	Motor Gücü	61 kw
Ruhsat Motor No	10XVA70567004	Marka	Citroen
Motor Hacmi	1199cc	Rengi	BEYAZ
Model	C3	İlk Tescil Tarihi	20-01-2021
Sonraki Muayene Tar.	04-12-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 11:00

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 11:00


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.4 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	79	1
2. Aks	69	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	285	274	4
2. Aks	152	143	6
El Freni	127	119	6

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/R15	91H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/R15	91	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/R15	91H	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/R15	91H	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 11:00

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
231	189	42	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
61	60	12	98,36
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekřpertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayı No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 6/9
Araç Çıkıř Tarihi: 10.04.2023 11:00

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Citroën - C3 Serie 4 [17-23]
Araç plakası 06DLY369
Motor kodu HNZ - VD46
Model yılı
VIN
Kilometre durumu 29470
Referans
Tarih 01.03.2023 / 15:07
Sistem Model yılı Durum
HNZ - VD46 2017 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Bosch ESP90 201
7 - 2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - Delphi 2017 - 2022 Tamam
hava yastığı - Bosch 2017 - 2022 Tamam
Klima kontrolü - Valeo 2017 - 2022 Tamam
Cihaz - Yazaki 2017 - 2022 Tamam
řerit yardımcısı - TRW 2017 - 2022 Tamam
Mekanikçi: İmza
01.03.2023 / 15:10 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VF7SXHMRVLT665254 řase nolu ve 06DLY369 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 11:00

Ara Resimleri



izik



Tampon, n, Spoyler > izik



Kapı, sol n, Kapı, sol n > izik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > izik



Tampon, arka, Arka tampon > izik



Tampon, arka, Arka tampon > izik



Marřbiyel, saė, Marřbiyel plastiėi, saė > izik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 11:00
Rapor No: 06-01-2146792
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 15:04

Sayfa: 8/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 11:00

Vuruk



amurluk, saė arka, amurluk,
saė arka > Ezik

Diėer



Tampon, arka, Baėlantı ayaėı >
Kırılmıř

Notlar

Diėer notlar;

Aracın saė arka amurluk boyasız gk dzeltme iřlemi yapılmıř.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.04.2023 11:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2146792	Araç Giriş Tarihi:	01.03.2023 15:04	Araç Çıkış Tarihi:	10.04.2023 11:00
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası