



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26
Rapor No: 06-01-4154522
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:37

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 10:26

Full Plus Ekspertiz



06CJD435

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26
Rapor No: 06-01-4154522
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.03.2023 15:37

Sayfa: 2/10
Ara ıkıř Tarihi: 04.05.2023 10:26

Ara Bilgileri

Plaka	06CJD435	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	50947	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	SALZB2BS8MH136548	Motor Gücü	118 kw
Ruhsat Motor No	201012C0155PT153	Marka	Land Rover
Motor Hacmi	1497cc	Rengi	MAVİ
Model	Range Rover Evoque	İlk Tescil Tarihi	29-03-2021
Sonraki Muayene Tar.	22-02-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26
Rapor No: 06-01-4154522
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.03.2023 15:37

Sayfa: 3/10
Ara ıkıř Tarihi: 04.05.2023 10:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26
Rapor No: 06-01-4154522
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 31.03.2023 15:37

Sayfa: 4/10
Ara Çıkıř Tarihi: 04.05.2023 10:26


Yanal Kayma Ölüm Deęerleri

ÖN	ARKA
-3,8 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir deęeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölüm Deęerleri

AKS	Sol (%)	Saę (%)	Fark (%)
1. Aks	81	82	1
2. Aks	77	82	5



Ön saę sol ve arka saę sol süspansiyon kabul edilebilirdeęer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölüm deęeri %21 'dir.

Fren Ölüm Deęerleri

Fren Ölüm Deęerleri (daN)	Sol	Saę	Sapma (%)
1. Aks	359	375	4.5
2. Aks	233	244	5
El Freni	293	262	11

Verimlilik

66.0

Sapma yüzdellikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yk Endeksi	Diř Derinlięi	Tip
Sol Ön	235/60/R18	103W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/60/R18	103W	6 mm	Yazlık
Saę Ön	235/60/R18	103W	6 mm	Yazlık
Saę Arka	235/60/R18	103W	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-4154522 Ara Giriř Tarihi: 31.03.2023 15:37 Ara ıkıř Tarihi: 04.05.2023 10:26
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

Grafik bilgisi yüklenmemiř...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.05.2023 10:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-4154522	Ara Giriř Tarihi:	31.03.2023 15:37	Ara ıkıř Tarihi:	04.05.2023 10:26
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Land Rover - Range Rover Evoque (L551) [19-23
]

Ara plakası 06CJD435
Motor kodu PT153
Model yılı 2020
VIN SALZB2BS8MH136548
Kilometre durumu 50947
Referans
Tarih 31.03.2023 / 16:27
Sistem Model yılı Durum
Transfer kutusu kontrol modülü - TCCM 2019 - 2020
Tamam
Lastik basıncı izleme modülü - Lastik basıncı izle
me sistemi (Tire pressure 2019 - 2020 Tamam
monitoring system)
Direksiyon Açısı Sensörü Modülü - SASM 2019 - 2020
Tamam
Gövde kontrol modülü - BCM 2019 - 2020 Tamam
řasi kontrol modülü - CHCM 2019 - 2020 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü tarafı arka kapı kont
rol modülü (DRDM) 2019 - 2020 Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu kapı modülü (PDM) 2019
- 2020 Tamam
Kapı elektronikleri - Sağ yan arka kapı kontrol mo
dülü (PRDM) 2019 - 2020 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü kapı modülü (DDM) 201
9 - 2020 Tamam
Ara immobilizer kontrol modülü - VIM 2019 - 2020
Tamam
Güvenlik kontrol modülü - RCM 2019 - 2020 Tamam
Infotainment - Ses ünitesi (AHU) 2019 - 2020 Tamam
Infotainment - Entegre kontrol paneli (FCIM) 2019
- 2020 Tamam
Infotainment - Ses amplifikatör modülü (AAM) 2019
- 2020 Tamam
Sabit hız kontrol modülü - CCM 2019 - 2020 Tamam
Infotainment - Merkezi ağı geçidi kontrol modülü (G
WM) 2019 - 2020 Tamam
Arka geçit modülü - RGTM 2019 - 2020 Tamam
Isıtma, havalandırma ve klima - HVAC 2019 - 2020 T
amam
Sürücü Ön Koltuk Modülü - DSM 2019 - 2020 Tamam
Far kontrol - Far kontrol ünitesi (HCM) 2019 - 202
0 Tamam
Far kontrol - Far kontrol ünitesi B (HCMB) 2019 -
2020 Tamam
Gösterge paneli kontrol modülü - IPC 2019 - 2020 T
amam
İmaj işleme modülü "B" - Image processing module "
B" (IPMB) 2019 - 2020 Tamam
Image processing module "A" - Image processing mod
ule "A" (IPMA) 2019 - 2020 Tamam
Park yardımı kontrol modülü - PAM 2019 - 2020 Tama
m
31.03.2023 / 16:27 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 2Sistem Model yılı Durum
Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sol - Yan Engel
Tespit Kontrol Modülü - 2019 - 2020 Tamam
Sol (SODL)

Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sağ - Yan Engel
Tespit Kontrol Modülü - 2019 - 2020 Tamam
Sağ (SODR)
Mekanikçi: İmza
31.03.2023 / 16:27 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 2 / 2

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-4154522 Ara Giriř Tarihi: 31.03.2023 15:37 Ara ıkıř Tarihi: 04.05.2023 10:26
Mersis No: 0099054218300012

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Para Deęiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.02.2022		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26
Rapor No: 06-01-4154522
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:37

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 10:26

Araç Resimleri



Çizik



Tavan, Sunroof > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2023 10:26
Rapor No: 06-01-4154522
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:37

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 10:26

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sağ ön kapı,sağ arka çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış. Aracın teknik spesifikasyonları gereği Dyno teste alınamamıştır.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekřpertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.05.2023 10:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-4154522	Araç Giriř Tarihi:	31.03.2023 15:37	Araç Çıkıř Tarihi:	04.05.2023 10:26
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekřpertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Araç deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekřpertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde araçta oluřan fakat aracın görřellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekřpertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekřpertiz yapıldıęında araç yıkanmıřtır.

Araç test sürüřü yapılmıřtır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekřpertiz aracın kontrol edildięi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekřpertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekřpertiz sonucu verilen tüm deęerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekřpertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekřpertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gerçeęi yansıtmaması dolayısıyla ekřpertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu deęildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekřpertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el araç ekřpertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiř teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenlięini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekřpertiz raporumuz sorumlu deęildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekřpertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıřtır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döřeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekřpertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekřpertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekřpertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası