



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31
Rapor No: 06-01-1167311
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:11

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 15:31

Full Plus Ekspertiz



34EIK05

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31
Rapor No: 06-01-1167311
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.05.2023 13:11

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 25.05.2023 15:31

Ara Bilgileri

Plaka	34EIK05	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	66604	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	U5YPH812GLL879517	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	D4FELZ231025	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Kia	Rengi	GRI
Model	Sportage	İlk Tescil Tarihi	02-03-2020
Sonraki Muayene Tar.	03-03-2025	Model Yılı	2020
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31
Rapor No: 06-01-1167311
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:11

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 15:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1167311 Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 15:31
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.9 m/km	-0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	75	2
2. Aks	63	68	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	333	361	8
2. Aks	285	299	4.5
El Freni	209	187	11

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/R19	102W	8 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/R19	102W	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/R19	102W	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/R19	102W	8 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31
Rapor No: 06-01-1167311
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.05.2023 13:11

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 25.05.2023 15:31

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
367	398	77	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	90	17	90,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1167311 Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 15:31
Mersis No: 0099054218300012

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç KIA - Sportage (QL) [16-23]
Araç plakası 34EIK05
Motor kodu G4FJ
Model yılı
VIN U5YPH812GLL879517
Kilometre durumu 66604
Referans
Tarih 25.05.2023 / 13:25
Sistem Model yılı Durum
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2016 - 2020 Tamam
ABS veya ESP - Güzergah kontrolü (ESP) (ESP) 2019
- 2020 Tamam
Lastik Basıncı İzleme Sistemi - Diagnos (Diagnose)
2016 - 2020 Tamam
Akıllı Anahtar ECU - Diagnos (Diagnose) 2016 - 2020
Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2020 Tamam
Gövde kontrol modülü - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2020
Tamam
Park yardımı sistemi - Diagnos (Diagnose) 2016 - 2020
Tamam
Sigorta ve röle kutusu - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2020
Tamam
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2020 Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2020 Tamam
Mekanikçi: İmza
25.05.2023 / 13:26 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.37.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.01.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	8585.01	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31
Rapor No: 06-01-1167311
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.05.2023 13:11

Sayfa: 7/9
Ara Çıkıř Tarihi: 25.05.2023 15:31

Ara Resimleri



**Yağ seviyesi Soğutma
sıvısı**

Vuruk



amurluk, sol, amurluk, sol >
Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 15:31
Rapor No: 06-01-1167311
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:11

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 15:31

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Yakıcı Madde Ile
Zarar Görmüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastığı, sağ > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sağ - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

Diğer notlar;

Aracın motor kaput unda koruma folyo olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı. Aracın sol ön çamurluk,sağ ön kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.05.2023 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1167311	Ara Giriř Tarihi:	25.05.2023 13:11	Ara ıkıř Tarihi:	25.05.2023 15:31
Mersis No:	0099054218300012				

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuruk ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grsellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıęında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

Arata cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildięi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deęerler, lmler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, src hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereęi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonularından sorumlu deęildir.
- TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doęabilecek her trl can ve mal gvenlięini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deęildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası