



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27
Rapor No: 06-01-1167172
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:00

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 11:27

Full Plus Ekspertiz 4x4



35ATT249

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27
Rapor No: 06-01-1167172
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.05.2023 10:00

Sayfa: 2/10
Ara ıkıř Tarihi: 25.05.2023 11:27

Ara Bilgileri

Plaka	35ATT249	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	59477	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WP1ZZZ95ZMLB06191	Motor Gücü	180 kw
Ruhsat Motor No	054976	Motor Hacmi	1984cc
Marka	Porsche	Rengi	BEYAZ
Model	Macan	İlk Tescil Tarihi	05-02-2021
Sonraki Muayene Tar.	22-01-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27
Rapor No: 06-01-1167172
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.05.2023 10:00

Sayfa: 3/10
Ara ıkıř Tarihi: 25.05.2023 11:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27
Rapor No: 06-01-1167172
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:00

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 11:27

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	84	3
2. Aks	83	74	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	450	405	10
2. Aks	296	336	12
El Freni	212	253	16

Verimlilik

78.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/60/18R	103W	7 mm	Yazlık
Sol Arka	255/55/R18	105W	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/60/R18	103W	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/55/R18	105W	8 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1167172 Ara Giriř Tarihi: 25.05.2023 10:00 Ara ıkıř Tarihi: 25.05.2023 11:27
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
180	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

Grafik bilgisi yüklenmemiř...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.05.2023 11:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1167172	Ara Giriř Tarihi:	25.05.2023 10:00	Ara Çıkıř Tarihi:	25.05.2023 11:27
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araclar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Porsche - Macan (95B) [14-23]
Ara plakası 35ATT249
Motor kodu DKN
Model yılı
VIN WP1ZZZ95ZMLB06191
Kilometre durumu 59477
Referans
Tarih 25.05.2023 / 10:20
Sistem Model yılı Durum
řanzıman - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Tamam
Park freni - Elektrikli park freni (EPB) 2014 - 20
22 Tamam
ABS - PSM 2014 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Bagaj kapağı elektroniğı (Bo
ot lid electronics) 2014 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü kapısı (Driver door)
2014 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu kapısı (Passenger door
) 2014 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Sol arka kapı (Rear left doo
r) 2014 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Sağ arka kapı (Rear right do
or) 2014 - 2022 Tamam
Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2014 - 20
22 Tamam
Airbag - Teřhis (Diagnosis) 2014 - 2022 Tamam
Merkezi elektronik - Diagnos (Diagnose) 2014 - 202
2 Tamam
Ağ geidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for
data-bus) 2014 - 2022 Tamam
Infotainment - Bilgi elektroniğı 1 (Information el
ectronics 1) 2014 - 2022 Hata sayısı: 1
Direksiyon elektroniğı - Diagnos (Diagnose) 2014 -
2022 Tamam
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Ta
mam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Hata sayısı
: 1
Arka görüntü kamerası - Diagnos (Diagnose) 2014 -
2022 Tamam
Kamera modülü, ön. - Diagnos (Diagnose) 2014 - 202
2 Tamam
Infotainment - Bilgi elektroniğı 1 (Information el
ectronics 1)
Hata kodu Tanım Kořul
B201A00 Yazılım versiyon yönetimi kontrolü
Cihaz - Diagnos (Diagnose)
Hata kodu Tanım Kořul
00A000 bilinmiyor
25.05.2023 / 10:20 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.37.01 1 / 2Mekanikçi: İmza
25.05.2023 / 10:20 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.37.01 2 / 2

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27
Rapor No: 06-01-1167172
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 25.05.2023 10:00

Sayfa: 7/10
Araç Çıkıř Tarihi: 25.05.2023 11:27

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deęiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.04.2022		Çarpisma	Hayır	8038.56	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27
Rapor No: 06-01-1167172
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:00

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 11:27

Araç Resimleri



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Rötüş




Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu >
Standart Dışı Onarım



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.05.2023 11:27
Rapor No: 06-01-1167172
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:00

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.05.2023 11:27

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik spesifikasyonları gereği Dyno teste alınamamıştır.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.05.2023 11:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1167172	Araç Giriş Tarihi:	25.05.2023 10:00	Araç Çıkış Tarihi:	25.05.2023 11:27
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası