

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58

Full Plus Ekspertiz



06MZZP95

Eksper / İmza



06-HYB-6005

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58

Araç Bilgileri

Plaka	06MZP95	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	60307	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZF54JA082022	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	CVN070663	Marka	Audi
Motor Hacmi	1395cc	Rengi	SİYAH
Model	A5	İlk Tescil Tarihi	03-05-2018
Sonraki Muayene Tar.	12-05-2025	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	71	0
2. Aks	75	73	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	287	312	8
2. Aks	227	257	12
El Freni	244	258	5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/R18	97Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/R18	97Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/R18	97Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/R18	97Y	6 mm	Yazlık

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
374	314	87	179
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	105	14	95,45
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.08.2023 11:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2169390	Araç Giriş Tarihi:	02.06.2023 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	21.08.2023 11:58
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Audi - A5/S5/RS5 (F5) [17-23]
Araç plakası 06MZP95
Motor kodu CVNA
Model yılı
VIN WAUZZZF54JA082022
Kilometre durumu 60307
Referans
Tarih 02.06.2023 / 15:40
Sistem Model yılı Durum
CVNA - Teşhis (TFSI) 2017 - 2023 Tamam
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2023 Tamam
şanzıman - Vites seçme kolu (Gear selector) 2017 -
2023 Tamam
ABS - ABS/ESP/EPB 2017 - 2023 Tamam
Lastik Basıncı İzleme Sistemi 2017 - 2023 Tamam
Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2017 - 20
23 Tamam
Kapı elektronikleri - Bagaj kapağı elektroniği (Bo
ot lid electronics) 2017 - 2023 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü tarafı (Driver's side
) 2017 - 2023 Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu tarafı (Passenger side
) 2017 - 2023 Tamam
Kapı elektronikleri - Arka kapı, sürücü tarafı (Re
ar door, driver side) 2017 - 2023 Tamam
Kapı elektronikleri - Arka kapı, yolcu tarafı (Rea
r door, passenger side) 2017 - 2023 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2023 Tama
m
Infotainment - Bilgi elektroniği 1 (Information el
ectronics 1) 2017 - 2023 Tamam
Merkezi elektronik - Diagnos (Diagnose) 2017 - 202
3 Tamam
Ağ geçidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for
data-bus) 2017 - 2023 Tamam
Konfor sistem - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2023 Tam
am
Klima kontrolü - Ayrı ısı regülasyonu. (Klima Zone
3) 2017 - 2023 Tamam
Direksiyon elektroniği - Diagnos (Diagnose) 2017 -
2023 Tamam
Ön far sistemi - Aydınlatma konektörü sol (Light c
onnector left) 2017 - 2023 Tamam
Ön far sistemi - Aydınlatma konektörü sağ (Light c
onnector right) 2017 - 2023 Tamam
Ön far sistemi - Işık kontrolü, sol 2 (Light contr
ol left 2) 2017 - 2023 Tamam
Ön far sistemi - Işık kontrolü, sağ 2 (Light contr
ol right 2) 2017 - 2023 Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2023 Tamam
Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2023 Tamam
02.06.2023 / 15:41 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.37.01 1 / 2Mekanikçi: İmza
02.06.2023 / 15:41 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.37.01 2 / 2

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58

Tramer Sorgulaması

WAUZZZF54JA082022 şase nolu ve 06MZP95 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13


Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik


ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.08.2023 11:58
Rapor No: 06-01-2169390
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:13

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.08.2023 11:58

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Rötüş

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.08.2023 11:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2169390	Araç Giriş Tarihi:	02.06.2023 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	21.08.2023 11:58
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası