

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2023 16:13
Rapor No: 06-01-1203090
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:10

Sayfa: 1/4
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2023 16:13

Temel Ekspertiz



06NSN104

Eksper / İmza


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2023 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/4
Rapor No: 06-01-1203090 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2023 16:13
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	06NSN104	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	7	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	KPAX61EESPP218969	Motor Gücü	133 kw
Ruhsat Motor No	67298012572489	Motor Hacmi	2157cc
Marka	SsangYong	Rengi	GRI
Model	Musso Grand	İlk Tescil Tarihi	30-10-2023
Sonraki Muayene Tar.	17-10-2025	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.10.2023 16:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/4
Rapor No:	06-01-1203090	Araç Giriş Tarihi:	31.10.2023 16:10	Araç Çıkış Tarihi:	31.10.2023 16:13
Mersis No:	0882032172700011				

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;
Aracın ruhsat bilgisi yok.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.10.2023 16:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/4
Rapor No:	06-01-1203090	Araç Giriş Tarihi:	31.10.2023 16:10	Araç Çıkış Tarihi:	31.10.2023 16:13
Mersis No:	0882032172700011				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası