

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2023 12:10
Rapor No: 06-01-1216247
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:07

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2023 12:10

Full Plus Ekspertiz



06DSG509

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2023 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1216247 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2023 12:10
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	06DSG509	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	57109	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VBF6EV0MG005359	Motor Gücü	90 kw
Ruhsat Motor No	J1203150JBFX0177	Motor Hacmi	1496cc
Marka	Opel	Rengi	BEYAZ
Model	Astra	İlk Tescil Tarihi	01-02-2021
Sonraki Muayene Tar.	13-12-2025	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2023 12:10

Rapor No: 06-01-1216247

Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601

Araç Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:07

Sayfa: 3/9

Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2023 12:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2023 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1216247 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2023 12:10
Mersis No: 0882032172700011

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	67	3
2. Aks	61	65	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	285	306	7
2. Aks	197	217	9
El Freni	135	151	10.5

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	91V	4,7 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	91V	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	91V	4,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	91V	5,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2023 12:10
Rapor No: 06-01-1216247
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:07

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2023 12:10

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
290	254	74	147
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	82	16	91,11
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.12.2023 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1216247	Araç Giriş Tarihi:	25.12.2023 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	25.12.2023 12:10
Mersis No:	0882032172700011				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Opel - Astra K [15-22]
Araç plakası 06DSG509
Motor kodu LXD/F15DVH
Model yılı 2020
VIN
Kilometre durumu 57109
Referans
Tarih 25.12.2023 / 11:22
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Gövde kontrol modülü Tamam
Elektronik fren kontrol modülü Tamam
Elektronik hidrolik direksiyon Tamam
Şanzıman Kontrol Modülü Tamam
Şişirilebilir Emniyet Tertibatı Algılama ve Diyagn
ostik Modülü (SDM) Tamam
Gösterge paneli tertibatı Tamam
Klima kontrolü Tamam
Zil Alarm Kontrol Modülü Tamam
Klima kontrolü Tamam
Anahtarsız Giriş Kontrol Modülü Tamam
Park yardımı sistemi Tamam
Direksiyon Kolonu Kilit Kontrol Modülü Tamam
Ses/Radyo Tamam
Mekanikçi: İmza
25.12.2023 / 11:23 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.38.03 1 / 1

Tramer Sorgulaması

W0VBF6EV0MG005359 şase nolu ve 06DSG509 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2023 12:10
Rapor No: 06-01-1216247
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:07

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2023 12:10

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2023 12:10
Rapor No: 06-01-1216247
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:07

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2023 12:10

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ ön jant, sağ arka jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın sağ arka çamurluk,sol ön çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış. Aracın motor kaput unda koruma folyo olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.12.2023 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1216247	Araç Giriş Tarihi:	25.12.2023 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	25.12.2023 12:10
Mersis No:	0882032172700011				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası