

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52
Rapor No: 06-01-1230661
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52

Full Plus Ekspertiz



06AGL862

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52
Rapor No: 06-01-1230661
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52

Araç Bilgileri

Plaka	06AGL862	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	67527	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006K52043	Motor Gücü	77 kw
Ruhsat Motor No	1989A30006K52043	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Fiat	Rengi	KIRMIZI
Model	Doblo Combi	İlk Tescil Tarihi	03-01-2018
Sonraki Muayene Tar.	03-02-2024	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52
Rapor No: 06-01-1230661
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1230661 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52
Mersis No: 0882032172700011


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.5 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	85	3
2. Aks	77	76	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	296	365	19
2. Aks	245	199	19
El Freni	243	233	4

Verimlilik

79.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/R16	99T	6,2 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/R16	99T	6,4 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/R16	99T	6,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/R16	99T	6,5 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52

Bayi No: 0601

Sayfa: 5/9

Rapor No: 06-01-1230661

Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58


Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52

Mersis No: 0882032172700011

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
292	249	59	159
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	72	17	93,51
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1230661 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Fiat - Doblo (152/263) [10-24]
Araç plakası 06AGL862
Motor kodu 263A5.000 - Diagnos (Diagnose)
Model yılı
VIN NM426300006K52043
Kilometre durumu 66270
Referans
Tarih 12.02.2024 / 16:29
Sistem Model yılı Durum
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Tamam
Lastik Basıncı İzleme Sistemi - Lastik basıncı izleme kontrol ünitesi (TPM) 2014 - 2022 Tamam (TPM (Tire pressure monitor))
hava yastığı - ORC (yolcu emniyet tertibatı kontrolü) (ORC (occupant restraint control)) 2014 - 2022 Tamam
Infotainment - CTM (yakınsama telematik modülü) (CTM (convergence telematic module)) 2014 - 2022 Tamam
Infotainment - ETM (Eğlence telematik modülü) (ETM (Entertainment telematic module)) 2015 - 2022 Tamam
Infotainment - RADIO 2015 - 2022 Tamam
Klima kontrolü - Isıtma, havalandırma ve klima kontrol ünitesi (HVAC) 2014 - 2022 Tamam (HVAC (Heat, ventilation and A/C))
Cihaz - IPC (Gösterge Paneli Grubu) (IPC (Instrument Panel Cluster)) 2014 - 2022 Tamam
park yardımı - Park yardım modülü (PAM) (PAM (Parking assistance module)) 2014 - 2022 Tamam
Mekanikçi: İmza
12.02.2024 / 16:29 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.39.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.03.2023		Carpma	Hayır	0	TL
08.01.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	2319.75	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52
Rapor No: 06-01-1230661
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52
Rapor No: 06-01-1230661
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Eksik



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Kırılmış



Kapı, sağ arka, Sürgülü kapı, sağ arka > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

Diğer notlar;

Aracın motor kaput.tavan da kuş pisliği kaynaklı yakıcı madde zararı var. Aracın sağ ön çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2024 16:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1230661 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2024 16:52
Mersis No: 0882032172700011

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası