

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59
Rapor No: 06-01-1249346
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59

Full Plus Ekspertiz



06EIT856

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59
Rapor No: 06-01-1249346
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59

Araç Bilgileri

Plaka	06EIT856	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30089	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF26PN013632	Motor Gücü	150 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Audi
Rengi	GRİ	Model	A6
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-16	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59
Rapor No: 06-01-1249346
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1249346 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,1 m/km	-2.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	82	1
2. Aks	73	75	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	413	16
2. Aks	318	309	3
El Freni	218	263	17

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/R19	102Y	5,7 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/R19	102Y	6,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/R19	102Y	5,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/R19	102Y	6,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59
Rapor No: 06-01-1249346
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
150	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1249346 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Audi - A6/S6/RS6 (C8) [19-24]
Araç plakası 06ET856
Motor kodu DMTC
Model yılı
VIN WAUZZZF26PN013632
Kilometre durumu 30089
Referans
Tarih 22.04.2024 / 16:29
Sistem Model yılı Durum
DMTC - Teşhis (TFSI) 2019 - 2022 Tamam
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
şanzıman - Vites seçme kolu (Gear selector) 2019 - 2022 Tamam
ABS - ABS/ESP/EPB 2019 - 2022 Tamam
Lastik Basıncı İzleme Sistemi - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
Direksiyon - Direksiyon asistans (Steering assistance) 2019 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Bagaj kapağı elektroniği (Boot lid electronics) 2019 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü tarafı (Driver's side) 2019 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu tarafı (Passenger side) 2019 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Arka kapı, sürücü tarafı (Rear door, driver side) 2019 - 2022 Tamam
Kapı elektronikleri - Arka kapı, yolcu tarafı (Rear door, passenger side) 2019 - 2022 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
Mekanikçi: İmza
22.04.2024 / 16:30 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.39.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.05.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59
Rapor No: 06-01-1249346
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastiği, sağ > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.04.2024 16:59	Bayı No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1249346	Ara Giriř Tarihi:	22.04.2024 16:04	Ara ıkıř Tarihi:	22.04.2024 16:59
Mersis No:	0309073518100001				

Diğ er



Camlar, Ön cam > Tař
Izi



Tampon, ön, Ön tampon >
Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlar da çizikler var.

Diğ er notlar;

Aracın teknik spesifikasyonları geređi dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:59
Rapor No: 06-01-1249346
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:04

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:59

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası