

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48
Rapor No: 06-01-1259154
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48

Full Plus Ekspertiz



06EC2775

[Handwritten signature]

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1259154 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EC2775	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	92768	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2050371F253153	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	BEYAZ	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2024-12-26	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48
Rapor No: 06-01-1259154
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1259154 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48
Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1259154 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,9 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	60	0
2. Aks	55	58	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	313	336	7
2. Aks	289	344	16
El Freni	204	218	6

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R18	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/R18	97Y	6,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R18	91Y	6,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/R18	97Y	6,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48
Rapor No: 06-01-1259154
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
367	321	81	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	94	15	94,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2024 12:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1259154	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2024 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2024 12:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Mercedes Benz - C-Class (205) [14-18]
Araç plakası 06EC2775
Motor kodu 626.951
Model yılı 2015
VIN WDD2050371F253153
Kilometre durumu 92768
Referans
Tarih 30.05.2024 / 11:32
Sistem Model yılı Durum
Yakıt pompası kumanda ünitesi - Yakıt pompası kuma
nda ünitesi (FSCM) 2014 - 2018 Tamam
626.951 - CR41R 2014 - 2018 Tamam
SCR katalitik konvertör - SCR katalitik konvertör
(SCRCM) 2014 - 2018 Tamam
Vites seçme kolu - Vites seçme kolu (Intelligent s
elector module) 2014 - 2018 Tamam
şanzıman - şanzıman (Gearbox) 2014 - 2018 Tamam
ESP ve elektrikli park freni - ESP ve elektrikli p
ark freni (ESP205 / 2014 - 2018 Tamam
ESP205_AMG)
Lastik Basıncı İzleme Sistemi - Lastik basınç dene
timi (TPM 222) 2014 - 2018 Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon - Elektrikli hidrol
ik direksiyon (EPS205_TK / 2014 - 2018 Tamam
EPS205_ZF)
Kapılar - Sürücü kapısı (Driver door) 2014 - 2018
Tamam
Kapılar - Yolcu kapısı (Passenger door) 2014 - 201
8 Tamam
Kapılar - Sol arka kapı (Rear Left door) 2014 - 20
18 Tamam
Kapılar - Sağ arka kapı (Rear right door) 2014 - 2
018 Tamam
İmmobilizer - EIS222 2014 - 2018 Tamam
hava yastığı - hava yastığı (ORC222) 2014 - 2018 T
amam
Mekanikçi: İmza
30.05.2024 / 11:32 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.39.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

***3153 şasi nolu MERCEDES C 200 BLUETEC 1.6 AMG 7G-TRONIC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48
Rapor No: 06-01-1259154
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2024 12:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1259154 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2024 12:48
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Standart Dışı Onarım



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlar da çizikler var.

Diğer notlar;

Aracın tavan ön kısım folyo ile kaplanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2024 12:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1259154	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2024 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2024 12:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası