

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1320998 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34EMF335

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1320998 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34EMF335	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	69514	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WVWZZZCDZNW111727	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Volkswagen
Rengi	KIRMIZI	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-03	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1320998 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1320998 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,7 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	86	3
2. Aks	85	79	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	97	108	10
2. Aks	0	0	0
El Freni	106	100	6

Verimlilik

0.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,44 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,89 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,54 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,02 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1320998 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1320998 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Volkswagen - Golf VIII [20-24]
Araç plakası
Motor kodu DLAA
Model yılı 2020
VIN WVVZZZCDZNW111727
Kilometre durumu 69514
Tarih 17.12.2024 / 15:58
Sistem Durum
DLAA Tamam
ABS ABS/ESP/EPB Tamam
Cihaz Diagnos Tamam
Klima kontrolü Diagnos Tamam
şanzıman Diagnos Tamam
Başlangıç erişim arayüzü Diagnos Tamam
hava yastığı Diagnos Tamam
Infotainment Bilgi elektroniği 1 Tamam
Infotainment Kontrol ünitesi Telematik Tamam
Elektrikli direksiyon kilidi Diagnos Tamam
Ön far sistemi Işık kontrolü, sol 2 Tamam
Ön far sistemi Işık kontrolü, sağ 2 Tamam
Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Tamam
Merkezi elektronik Diagnos Tamam
Direksiyon asistans Diagnos Tamam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol ön Tam
am
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ ön Tam
am
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol arka T
amam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ arka T
amam
Kapı elektronikleri Sürücü tarafı Tamam
Kapı elektronikleri Yolcu tarafı Tamam
Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam
Fren takviyesi Tamam
Akü Yönetimi 2 Tamam
DC/DC Dönüştürücü Kontrol Modülü Tamam
park yardımı Diagnos Tamam
Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Diagnos Tam
am
17.12.2024 / 15:58 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.00 1 / 2Araç tanımı: WVVZZZCDZNW111727
Kilometre durumu: 69514 km
Mekanikçi: İmza
17.12.2024 / 15:58 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.00 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.07.2024		Çarpışma	Hayır	13962.84	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13
Rapor No: 06-01-1320998
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13

Araç Resimleri



Çizik



Camlar, Ön cam fitili >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2024 16:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1320998 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 16:13
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.12.2024 16:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1320998	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2024 15:39	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2024 16:13
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası