

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/8
Rapor No: 06-01-2375690 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 10:32
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DMS089

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-2375690 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 10:32
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34DMS089	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6913	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WP1ZZZ95ZMLB00715	Motor Gücü	180 kw
Marka	Porsche	Motor Hacmi	1984cc
Rengi	BEYAZ	Model	Macan
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-22	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/8
Rapor No: 06-01-2375690 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 10:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-2375690 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 10:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	95	98	3
2. Aks	56	60	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	352	366	4
2. Aks	287	278	3
El Freni	198	208	5

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/60/18	103W	5,82 mm	Yazlık
Sol Arka	255/55/18	105W	5,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/60/18	103W	5,84 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/55/18	105W	5,84 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-2375690 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 10:32
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
180	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-01-2375690 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 10:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Porsche - Macan (95B) [14-25]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2020
VIN WP1ZZZ95ZMLB00715
Kilometre durumu 6913
Tarih 20.05.2025 / 10:06
Sistem Durum
DLZB Tamam
ABS PSM Tamam
Park freni Elektrikli park freni Tamam
Cihaz Diagnos Hata sayısı: 1
İklim kontrolü Diagnos Tamam
şanzıman Diagnos Tamam
Airbag Teşhis Tamam
Merkezi elektronik Diagnos Hata sayısı: 1
Direksiyon elektroniği Diagnos Tamam
Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Tamam
Direksiyon asistans Diagnos Tamam
Infotainment Bilgi elektroniği 1 Tamam
Kapı elektronikleri Sürücü kapısı Tamam
Kapı elektronikleri Yolcu kapısı Tamam
Kapı elektronikleri Sağ arka kapı Tamam
Kapı elektronikleri Sol arka kapı Tamam
Kapı elektronikleri Bagaj kapağı elektroniği Tamam
Reset service "Service" Tamam
Kamera modülü, ön. Diagnos Tamam
Arka görüntü kamerası Diagnos Tamam
Araç tanımı: WP1ZZZ95ZMLB00715
Kilometre durumu: 6913 km
Cihaz Diagnos (20.05.2025 10:06)
Hata kodu Tanım Koşul
00A000 bilinmiyor
20.05.2025 / 10:07 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.04 1 / 2Merkezi elektronik Diagnos (2
0.05.2025 10:06)
Hata kodu Tanım Koşul
881202 bilinmiyor
Mekanikçi: İmza
20.05.2025 / 10:07 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.01.2022		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	28005.58	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.05.2025 10:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/8
Rapor No:	06-01-2375690	Araç Giriş Tarihi:	20.05.2025 10:03	Araç Çıkış Tarihi:	20.05.2025 10:32
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın 4 kapı bandının altında şeffaf folyo olduğu için gözle boya kontrolü yapılamamıştır.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.05.2025 10:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-2375690	Araç Giriş Tarihi:	20.05.2025 10:03	Araç Çıkış Tarihi:	20.05.2025 10:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası