

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2384494 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



61AIZ595

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2384494 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	61AIZ595	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	62338	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF3LPHNSKLS275718	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI	Model	308
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-17	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2384494 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2384494 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,9 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	100	109	9
2. Aks	102	107	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	190	188	1
2. Aks	233	256	9
El Freni	224	202	10

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	6,88 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	7,04 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	6,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	7,09 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2384494 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2384494	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 12:06	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Peugeot - 308 II (L) [13-21]
Araç plakası
Motor kodu HNS
Model yılı 2020
VIN VF3LPHNSKLS275718
Kilometre durumu 62339
Tarih 18.06.2025 / 12:12
Sistem Durum
HNS Hata sayısı: 1
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP Bosch 9.0 ESP Tamam
Cihaz Nippon Seiki Tamam
İklim kontrolü ACC Valeo Tamam
Gövde bilgisayar BSI Hata sayısı: 1
Yağmur/Işık sensörü Hella Tamam
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo
Tamam
Direksiyon elektroniği Delphi Direksiyon simidi ko
ntrolleri - Tamam
Takviyeli direksiyon SMI/JTEKT Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Park yardım sistemi Bosch Tamam
Araç tanımı: VF3LPHNSKLS275718
Kilometre durumu: 62338,6 km
HNS (18.06.2025 12:12)
Hata kodu Tanım Koşul
P0132 Katalitik konvertörün üst akım girişindeki l
ambda sensörü; sinyal
Gövde bilgisayar BSI (18.06.2025 12:12)
Hata kodu Tanım Koşul
B1418 Emniyet kemerleri bağlı değil gösterge arıza
sı: Yanlış görüntüleme
Mekanikçi: İmza
18.06.2025 / 12:14 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

***5718 şasi nolu PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2384494	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 12:06	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Km Sorgulaması



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:05
Rapor No: 06-01-2384494
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:06

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:05

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2384494 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Kapı, sol - Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2384494	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 12:06	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası