

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-3383756 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FGR424

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-3383756 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06FGR424	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	89442	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALZA2BN6LH100904	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1999cc	Marka	Land Rover
Rengi	SİYAH	Model	Range Rover Evoque
Sonraki Muayene Tar.	2025-08-04	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-3383756 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-3383756 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,6 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	112	110	2
2. Aks	101	104	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	112	104	7
2. Aks	288	280	3
El Freni	233	248	6

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/20	103V	6,55 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/20	103V	6,51 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/20	103V	6,63 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/20	103V	6,44 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-3383756 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 12:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-3383756	Araç Giriş Tarihi:	16.06.2025 17:09	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 12:41
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan

Araç Land Rover - Range Rover Evoque (L551) [19-25]
]

Araç plakası
Motor kodu 204DTD
Model yılı 2020
VIN SALZA2BN6LH100904
Kilometre durumu 89442
Tarih 16.06.2025 / 17:15

Sistem Durum

ABS kontrol modülü ABS Tamam
Gösterge paneli kontrol modülü IPC Tamam
Isıtma, havalandırma ve klima HVAC Tamam
Şanzıman kontrol modülü TCM Tamam
Transfer kutusu kontrol modülü TCCM Tamam
Vites değiştirme modülü GSM Tamam
Güvenlik kontrol modülü RCM Tamam
Infotainment Ses ünitesi Tamam
Infotainment Ses amplifikatör modülü Tamam
Infotainment Telematik kontrol ünitesi modülü Tamam
m
Infotainment Entegre kontrol paneli Tamam
Infotainment Merkezi ağ geçidi kontrol modülü Tamam
m

Infotainment İnteraktif kontrol ekranı Tamam
Kapı elektronikleri Sürücü kapı modülü Tamam
Kapı elektronikleri Sürücü tarafı arka kapı kontrol modülü Tamam
Kapı elektronikleri Yolcu kapı modülü Tamam
Kapı elektronikleri Sağ yan arka kapı kontrol modülü Tamam

Dört çeker sürüş kontrol ünitesi ATCM Tamam
Gövde kontrol modülü BCM Hata sayısı: 1
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü PSCM Tamam
Anahtarsız araç modülü RFA Tamam
Arka geçit modülü RGTM Tamam
Direksiyon Açısı Sensörü Modülü SASM Tamam
Araç immobilizer kontrol modülü VIM Tamam
Sabit hız kontrol modülü CCM Tamam
Şasi kontrol modülü CHCM Tamam
Sürücü Ön Koltuk Modülü DSM Tamam
16.06.2025 / 17:18 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 1 / 2Sistem Durum

Far kontrol Far kontrol ünitesi Tamam
Far kontrol Far kontrol ünitesi B Tamam
Servis lambası sıfırlama SLR Tamam
Park yardımı kontrol modülü PAM Tamam
Image processing module "A" Image processing module "A" Tamam

İmaj işleme modülü "B" Image processing module "B" Tamam

Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sol Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sol Tamam
Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sağ Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sağ Tamam

Araç tanımı: SALZA2BN6LH100904

Kilometre durumu: 89442 km

Gövde kontrol modülü BCM (16.06.2025 17:14)

Hata kodu Tanım Koşul

9974 bilinmiyor

Mekanikçi: İmza
16.06.2025 / 17:18 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-3383756 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.10.2021		Çarpma	Hayır	0	TL

Km Sorgulaması

Km Sorgusu Yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41
Rapor No: 06-01-3383756
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-3383756 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 17:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Sabitlemesi Hatalı



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yüzeysel Çizik



Camlar, Ön cam > Taş İzi

Parça Grubu

Farlar

Parça ve Hasar

Far bağlantı ayağı, sağ - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk bağlantı civataları işlemlidir. Sağ arka kapı, bagaj kapağı ve arka tampon harici araç geneli koruma folyosu kaplı olduğundan belirtilen dışındaki parçalara gözle boya kusur kontrolü yapılamamıştır. Koruma folyosunda deformeler mevcut. Jant yüzeylerinde çizikler mevcut. Orta konsolda deformeler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 12:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-3383756	Araç Giriş Tarihi:	16.06.2025 17:09	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 12:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası