

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



35BGM497

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	35BGM497	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	47987	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JTDKAABB00A007440	Motor Gücü	92 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	SARI	Model	Yaris
Sonraki Muayene Tar.	2027-06-17	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	134	143	9
2. Aks	246	257	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	314	338	7
2. Aks	381	391	2.5
El Freni	246	261	5.5

Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	5,79 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	6,13 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	5,66 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2388073	Araç Giriş Tarihi:	27.06.2025 10:25	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:50
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Toyota - Yaris Cross (MXP) [21-25]
Araç plakası
Motor kodu M15A-FKS
Model yılı 2022
VIN JTDKAABB00A007440
Kilometre durumu 47987
Tarih 27.06.2025 / 10:26
Sistem Durum
M15A-FKS Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Araç Stabilite Ko
ntrolü ABS/VSC Tamam
Kombine ölçer Tamam
İklim kontrolü ACC Tamam
Elektronik kontrol iletimi ECT Tamam
Giriş&Başlat Tamam
hava yastığı SRS Tamam
Ana gövde BCM Tamam
Elektrikli motor hidrolik direksiyonu EMPS Tamam
Sürücü kapısı Tamam
Yolcu kapısı Tamam
Sağ arka kapı Tamam
Sol arka kapı Tamam
Merkezi ağ geçidi CGW Tamam
Direksiyon açısı sensörü SAS Tamam
Yağmur sensörü Tamam
Navigasyon Tamam
Ana sviç Tamam
Dinamik radar sabit hız kontrolü DRCC Tamam
Güç entegrasyonu No.1 Tamam
Güç dağıtım kutusu Tamam
telematik Tamam
Ön yıldırım kontrolü Tamam
Lastik Basıncı İzleme Sistemi TPMS Tamam
Ön kamera Tamam
Şerit takip yardımı LTA Tamam
Çarpışma öncesi/Ön radar Tamam
Çarpışma öncesi PCS Tamam
27.06.2025 / 10:26 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 1 / 2Araç tanımı: JTDKAABB00A007440
Kilometre durumu: 47987
Mekanikçi: İmza
27.06.2025 / 10:26 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***7440 şasi nolu TOYOTA YARIS CROSS 1.5 FLAME X-PACK MULTIDRIVE S markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Km Sorgulaması

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
35BGM497	17/06/2025	47979	BENZİN

ŞASİ NUMARASI : JT*****40
MARKA MODEL : TOYOTA XPB1F(M)
YIL : 2022

Sorgu Tarihi: 27.06.2025 10:32:04

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2388073 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:50
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Noktasal Ezik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç ikaz lambası yanıyor.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2388073	Araç Giriş Tarihi:	27.06.2025 10:25	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası