

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2025 17:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1394378 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2025 17:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ETM455

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2025 17:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1394378 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2025 17:27
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06ETM455	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	73811	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF3M45GFUMS229354	Motor Gücü	132 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Peugeot
Rengi	MAVİ SİYAH	Model	3008
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-04	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2025 17:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1394378 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2025 17:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2025 17:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1394378 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2025 17:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,3 m/km	-0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	95	99	4
2. Aks	73	73	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	289	295	2
2. Aks	198	204	3
El Freni	135	139	3

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	98V	4,11 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	98V	4,79 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	98V	4,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	98V	4,76 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2025 17:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1394378 Araç Giriş Tarihi: 14.07.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2025 17:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
132	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2025 17:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1394378	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2025 17:01	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2025 17:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Peugeot - 3008 Serie II [17-24]
Araç plakası
Motor kodu 5GF
Model yılı 2021
VIN VF3M45GFUMS229354
Kilometre durumu 73811
Tarih 14.07.2025 / 17:04
Sistem Durum
5GF Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP Bosch ESP90 Tamam
Dokunmatik ekran Hata sayısı: 1
Cihaz Magnetik Marelli Tamam
Multifonksiyon display Mobis Tamam
İklim kontrolü ACC Valeo Tamam
şanzıman AM6 Tamam
şanzıman ATN8/AMN8 Tamam
Yedek Emniyet Tertibatı Sistemi SRS Continental Ta
mam
Gövde bilgisayarı BSI Tamam
Yağmur/Işık sensörü Hella Tamam
Ön cam silecekleri Valeo Tamam
Akü şarj durumu ünitesi Bosch Tamam
Takviyeli direksiyon SMI/JTEKT Tamam
Direksiyon elektroniği Delphi Tamam
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo
Tamam
Kapı modülü Sürücü kapı modülü Kostal Tamam
Telematik ünite/sesli navigasyon NAC/RCC_CN Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Park yardım sistemi Bosch Tamam
Çok fonksiyonlu video kamera Şerit yardımcısı TRW
Tamam
Araç tanımı: VF3M45GFUMS229354
Kilometre durumu: 73811 km
Dokunmatik ekran (14.07.2025 17:03)
Hata kodu Tanım Koşul
B1576 Dokunmatik ekran: Güvenli konfigürasyon arız
ası
14.07.2025 / 17:04 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.01 1 / 2Mekanikçi: İmza
14.07.2025 / 17:04 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.01 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***9354 şasi nolu PEUGEOT 3008 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2025 17:27
Rapor No: 06-01-1394378
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.07.2025 17:01

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2025 17:27

Araç Resimleri




Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2025 17:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1394378	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2025 17:01	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2025 17:27
Mersis No:	0309073518100001				


Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Izi

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2025 17:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1394378	Araç Giriş Tarihi:	14.07.2025 17:01	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2025 17:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası