

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 12:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1400599 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



16ANS746

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 12:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1400599 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 12:55
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	16ANS746	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46101	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBJB6NS2M8513205	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Skoda
Rengi	GRI	Model	Kodiaq
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-30	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 12:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1400599 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 12:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1400599 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,8 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	80	1
2. Aks	76	74	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	265	265	0
2. Aks	140	152	8
El Freni	112	104	7

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/18	100V	6,86 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/18	100V	6,58 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/18	100V	6,93 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/18	100V	6,52 mm	Yazlık



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 12:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1400599 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 12:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1400599 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 12:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Skoda - Kodiaq (NS7/NV7) [17-24]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2021
VIN TMBJB6NS2M8513205
Kilometre durumu 46101
Tarih 01.08.2025 / 12:29
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Tamam
park yardımı Tamam
Hava yastığı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geçidi Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi Tamam
Sürücü kapısı kontrol ünitesi Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Yolcu kapısı kontrol ünitesi Tamam
Bilgi elektroniği 1 Tamam
Kullanıcı/çalıştırma erişimi Tamam
Arka görüntü kamerası Tamam
Koltuk kontrol modülü (SCM) Tamam
Işık kontrolü, sağ 2 Tamam
Işık kontrolü, sol 2 Tamam
Çoklu Fonksiyon Modülü Tamam
Cam Tavan Kontrol Modülü Tamam
Mekanikçi: İmza
01.08.2025 / 12:30 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.01.2022		Çarpışma	Hayır	17177	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.08.2025 12:55
Rapor No: 06-01-1400599
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:30

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2025 12:55

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Diğer



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Tavan, Sunroof fitili > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Rötüş



Camlar, Ön cam > Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2025 12:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1400599	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2025 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2025 12:55
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu şeffaf folyo kaplı olduğu için gözle boya kontrolü yapılamamıştır.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2025 12:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1400599	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2025 12:30	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2025 12:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası