

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:11
Rapor No: 06-01-1404852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:46

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:11

Full Plus Ekspertiz



34GLJ042

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:11
Rapor No: 06-01-1404852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:46

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:11


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34GLJ042	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	40633	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3UPHNKSP5021694	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	GRI	Model	208
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-04	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:11
Rapor No: 06-01-1404852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:46

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1404852 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,7 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	79	1
2. Aks	75	70	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	167	146	12.5
2. Aks	133	114	14
El Freni	150	138	8

Verimlilik

58

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91H	4,91 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91H	5,17 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91H	4,89 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	91H	5,22 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1404852 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1404852	Araç Giriş Tarihi:	14.08.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Peugeot - 208 II [19-25]
Araç plakası
Motor kodu HNK
Model yılı 2023
VIN VR3UPHNKSP5021694
Kilometre durumu 40633
Tarih 14.08.2025 / 10:51
Sistem Durum
HNK Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP MK100 ESP Continental Tamam
Dokunmatik ekran Tamam
Cihaz Visteon Tamam
Multifonksiyon display Kostal Tamam
İklim kontrolü ACC Bitron Tamam
şanzıman ATN8 Aisin Warner Tamam
Yedek Emniyet Tertibatı Sistemi SRS Autoliv Tamam
Gövde bilgisayarı BSI Hata sayısı: 1
Takviyeli direksiyon Delphi Tamam
Direksiyon elektroniği Delphi Tamam
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo
Tamam
Kapı modülü Sürücü kapı modülü Kostal Tamam
Akü şarj durumu ünitesi Bosch Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Park yardım sistemi Valeo Tamam
Çok fonksiyonlu video kamera Şerit yardımcısı TRW
Tamam
Araç tanımı: VR3UPHNKSP5021694
Kilometre durumu: 40633 km
Gövde bilgisayarı BSI (14.08.2025 10:50)
Hata kodu Tanım Koşul
B1003 Yapılandırma hatası
14.08.2025 / 10:52 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.02 1 / 2Mekanikçi: İmza
14.08.2025 / 10:52 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.02 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***1694 şasi nolu PEUGEOT 208 ACCESS 1.6 HDI 92 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:11
Rapor No: 06-01-1404852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:46

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:11


Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:11
Rapor No: 06-01-1404852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:46

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:11

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Yüzeysel Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş İzi

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1404852	Araç Giriş Tarihi:	14.08.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası