

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1409707 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DNC658

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1409707 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34DNC658	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	26962	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNKSL4403430	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	GRİ	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-07	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1409707 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1409707 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.0 m/km	-0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	83	1
2. Aks	75	71	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	178	187	5
2. Aks	201	205	2
El Freni	116	129	10

Verimlilik

47.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,64 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,14 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,75 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,08 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1409707 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 13:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1409707	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 13:26	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 13:49
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Opel - Corsa F [20-25]
Araç plakası
Motor kodu F12XHL
Model yılı 2020
VIN VXXUPHNKSL4403430
Kilometre durumu 26962
Tarih 27.08.2025 / 13:33
Sistem Durum
F12XHL Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP Continental MK100 Tamam
Cihaz Visteon Tamam
Multifonksiyon display Kostal Tamam
İklim kontrolü Bitron Hata sayısı: 1
Şanzıman Kontrol Modülü TCM (ATN8 dişli kutusu) Ai
sin Warner Tamam
Sıralı vites kolu Z.F. Tamam
Ek güvenlik sistemi kontrol ünitesi (SRS) SRS Auto
liv Tamam
Dahili Sistem Arayüzü BSI Hata sayısı: 1
Direksiyon elektroniği Delphi Tamam
Takviyeli direksiyon Delphi Tamam
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo
Tamam
Akü şarj durumu ünitesi Bosch Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Park yardım sistemi Valeo Tamam
Çok fonksiyonlu video kamera TRW Tamam
Araç tanımı: VXXUPHNKSL4403430
Kilometre durumu: 26962 km
İklim kontrolü Bitron (27.08.2025 13:32)
Hata kodu Tanım Koşul
B1003 Yapılandırma hatası
Dahili Sistem Arayüzü BSI (27.08.2025 13:32)
Hata kodu Tanım Koşul
B1003 Yapılandırma hatası
27.08.2025 / 13:33 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.02 1 / 2Mekanikçi: İmza
27.08.2025 / 13:33 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.02 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***3430 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 100 AT8 EDITION markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:49
Rapor No: 06-01-1409707
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:26

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:49

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 13:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1409707	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 13:26	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 13:49
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 13:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1409707	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 13:26	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 13:49
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası