

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1409366 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06KB1519

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1409366 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06KB1519	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	88727	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W1K1771031J202377	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	SİYAH	Model	A
Sonraki Muayene Tar.	2027-08-18	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1409366 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1409366 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.8 m/km	-1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	88	0
2. Aks	74	74	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	177	155	12
2. Aks	155	137	12
El Freni	180	163	9

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	91V	6,27 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	91V	6,34 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	91V	6,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	91V	6,41 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1409366 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 15:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1409366	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 14:45	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 15:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - A-Class (177) [18-25]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2020
VIN W1K1771031J202377
Kilometre durumu 88727
Tarih 26.08.2025 / 15:22
Sistem Durum
Yakıt pompası kumanda ünitesi FSCM_GEN5 MT/AT Tama
m
654.820 Tamam
SCR catalytic converter Tamam
Powertrain Tamam
ESP ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 MT/AT Tamam
Cihaz IC177 MT/AT Tamam
İklim kontrolü HVAC177 MT/AT Tamam
şanzıman şanzıman AT Tamam
İmmobilizer EZS167 MT/AT Tamam
hava yastığı ORC177 MT/AT Tamam
Farlar Ön far sol taraf MT/AT SG SW L Tamam
Farlar Ön far sağ taraf MT/AT SG SW R Tamam
Kapılar Sürücü kapısı MT/AT DMFL Tamam
Kapılar Yolcu kapısı MT/AT DMFR Tamam
Üst kontrol paneli Panoramic sliding sunroof MT/AT
Tamam
Direksiyon elektroniği SWSP177 MT/AT Tamam
Direksiyon elektroniği SCCM177 MT/AT Tamam
SAM - Front BCMFA2 MT/AT Tamam
Kapılar Sol arka kapı MT/AT DMRL Tamam
Kapılar Sağ arka kapı MT/AT DMRR Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon EPS_MFA2 MT/AT Tama
m
Akü sensörü IBS177 MT/AT Tamam
Servis sıfırlama Servis sıfırlama MT/AT Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi TPMMFA2 MT/AT Tamam
Çok Fonksiyonlu Kamera MMPC213/SMPC213 MT/AT Tamam
park yardımı PARKMAN213 MT/AT Tamam
Araç tanımı: W1K1771031J202377
Kilometre durumu: 88727,4 km
26.08.2025 / 15:24 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.02 1 / 2Mekanikçi: İmza
26.08.2025 / 15:24 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.02 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***2377 şasi nolu MERCEDES A 180 d SEDAN 1.5 (116) 7G-DCT STYLE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 15:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1409366	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 14:45	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 15:27
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik




Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastığı, sağ > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1409366 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapı civataları işlemlidir. Jant yüzeylerinde çizikler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 15:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1409366	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 14:45	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 15:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası