

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/8
Rapor No: 06-01-1435979 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



07BAF537

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1435979 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	07BAF537	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	20118	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BE80R039933	Motor Gücü	92 kw
Motor Hacmi	1490cc	Marka	Toyota
Rengi	KIRMIZI	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2027-06-17	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/8
Rapor No: 06-01-1435979 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1435979 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.2 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	79	0
2. Aks	71	69	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	232	216	7
2. Aks	157	165	5
El Freni	155	169	8

Verimlilik

54.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91W	6,04 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91W	6,25 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91W	6,02 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91W	6,34 mm	Yazlık



Lastik, sağ arka >
Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1435979 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 14:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-1435979	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 13:44	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 14:08
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Toyota - Corolla (E210) [19-25]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2022
VIN NMTBA3BE80R039933
Kilometre durumu 20118
Tarih 14.11.2025 / 13:59
Sistem Durum
1ZR-FAE Tamam
2ZR-FAE Tamam
2ZR-FXE Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Araç Stabilite Ko
ntrolü ABS/VSC Tamam
Kombine ölçer Tamam
İklim kontrolü ACC Tamam
Giriş&Başlat Tamam
hava yastığı SRS Tamam
Ana gövde BCM Tamam
Elektrikli motor hidrolik direksiyonu EMPS Tamam
Sürücü kapısı Tamam
Yolcu kapısı Tamam
Sağ arka kapı Tamam
Sol arka kapı Tamam
Merkezi ağ geçidi CGW Tamam
Yağmur sensörü Tamam
Navigasyon Tamam
Güç kaynağı kontrolü Tamam
Ana sviç Tamam
Dinamik radar sabit hız kontrolü DRCC Tamam
Kayar tavan Tamam
telematik Tamam
Ön yıldırım kontrolü Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi TPMS Tamam
Ön kamera Tamam
Şerit takip yardımı LTA Tamam
Çarpışma öncesi/Ön radar Tamam
Çarpışma öncesi PCS Tamam
14.11.2025 / 13:59 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Araç tanımı: NMTBA3BE80R039933
Kilometre durumu: 20118
Mekanikçi: İmza
14.11.2025 / 13:59 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***9933 şasi nolu TOYOTA COROLLA 1.5 FLAME X-PACK MULTIDRIVE S markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/8
Rapor No: 06-01-1435979 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Diğer



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 14:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1435979	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 13:44	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 14:08
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası