

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9  
Rapor No: 06-01-1437445 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:59  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 20AJS458

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1437445 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:59  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |           |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Plaka                | 20AJS458          | Şanzıman Tipi | Otomatik  |
| KM                   | 15575             | Yakıt Cinsi   | Benzin    |
| Şase                 | NMTBA3BE60R084188 | Motor Gücü    | 92 kw     |
| Motor Hacmi          | 1490cc            | Marka         | Toyota    |
| Rengi                | GRI               | Model         | Corolla   |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-06-01        | Model Yılı    | 2023      |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | NEZİROĞLU |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |           |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1437445 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:59  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |        |
| Silecekler                                       |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |        |
| Lastik ve Jantlar                                |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |        |
| Yürür Aksam                                      |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |        |
| Şanzıman                                         |       |        |
| Diferansiyel                                     |       |        |
| Direksiyon Sistemi                               |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |        |
| Park Sensörleri                                  |       |        |
| Araç Altı                                        |       |        |
| Akü                                              |       |        |
| Klima                                            |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1437445 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:59  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -0.0 m/km | -0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 76      | 76      | 0        |
| 2. Aks | 73      | 67      | 6        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 237 | 227 | 4         |
| 2. Aks                     | 127 | 132 | 4         |
| El Freni                   | 115 | 102 | 11        |

### Verimlilik

53.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6,21 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V                | 6,52 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6,34 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V                | 6,45 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1437445 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:59  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 92                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.11.2025 15:59 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1437445    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 15:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.11.2025 15:59 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Toyota - Corolla (E210) [19-25]  
Araç plakası  
Motor kodu Power-Scan  
Model yılı 2023  
VIN NMTBA3BE60R084188  
Kilometre durumu 15575  
Tarih 19.11.2025 / 15:53  
Sistem Durum  
1ZR-FAE Tamam  
2ZR-FAE Tamam  
2ZR-FXE Tamam  
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Araç Stabilite Ko  
ntrolü ABS/VSC Tamam  
Kombine ölçer Tamam  
İklim kontrolü ACC Tamam  
hava yastığı SRS Tamam  
Ana gövde BCM Tamam  
Elektrikli motor hidrolik direksiyonu EMPS Tamam  
Merkezi ağ geçidi CGW Tamam  
Direksiyon açısı sensörü SAS Tamam  
Navigasyon Tamam  
Ana sviç Tamam  
Güç dağıtım kutusu Tamam  
telematik Tamam  
Lastik basıncı izleme sistemi TPMS Tamam  
Ön kamera Tamam  
Çarpışma öncesi/Ön radar Tamam  
Araç tanımı: NMTBA3BE60R084188  
Kilometre durumu: 15575  
Mekanikçi: İmza  
19.11.2025 / 15:55 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 1 / 1

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4188 şasi nolu TOYOTA COROLLA 1.5 DREAM X-PACK MULTIDRIVE S FL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.11.2025 15:59 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1437445    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 15:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.11.2025 15:59 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri




## Çizik




Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik


## Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde  
İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.11.2025 15:59 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1437445    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 15:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.11.2025 15:59 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.11.2025 15:59 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1437445    | Araç Giriş Tarihi: | 19.11.2025 15:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.11.2025 15:59 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası