

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-01-1441498 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 17:18  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06EVC122

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1441498 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 17:18  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |           |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Plaka                | 06EVC122          | Şanzıman Tipi | Otomatik  |
| KM                   | 97580             | Yakıt Cinsi   | Hibrit    |
| Şase                 | W1K2060431F027414 | Motor Gücü    | 150 kw    |
| Marka                | Mercedes-Benz     | Motor Hacmi   | 1496cc    |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | C         |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-11-10        | Model Yılı    | 2021      |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | NEZİROĞLU |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |           |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1441498 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 17:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |        |
| Silecekler                                       |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |        |
| Lastik ve Jantlar                                |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |        |
| Yürür Aksam                                      |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |        |
| Şanzıman                                         |       |        |
| Diferansiyel                                     |       |        |
| Direksiyon Sistemi                               |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |        |
| Park Sensörleri                                  |       |        |
| Araç Altı                                        |       |        |
| Akü                                              |       |        |
| Klima                                            |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1441498 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 17:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 0,1 m/km | 0,2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 75      | 76      | 1        |
| 2. Aks | 72      | 72      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 256 | 248 | 3         |
| 2. Aks                     | 215 | 222 | 3         |
| El Freni                   | 165 | 168 | 2         |

### Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 225/40/19 | 93Y                | 5,89 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 255/35/19 | 96Y                | 7,28 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 225/40/19 | 93Y                | 5,87 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 255/35/19 | 96Y                | 7,15 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1441498 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 17:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 150                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 01.12.2025 17:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1441498    | Araç Giriş Tarihi: | 01.12.2025 16:43 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.12.2025 17:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
EOBD (OTOMATİK MOTOR TARAMA)  
Araç Mercedes Benz - C-Class (206) [22-25]  
Araç plakası  
Motor kodu 254.915  
Model yılı  
Kilometre durumu  
Şasi No. W1K2060431F027414  
Tarih 01.12.2025 / 17:06  
\$01 - EAD sistem durumu  
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0  
Kontrol edilen bileşenlerin durumu Tamam  
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 29-500)  
MIL Durumu KAPALI  
Kontrol ünitesi (\$58) Arka sistemler, (\$59)  
Arka sistemler, (\$5A) Arka sistemler  
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileşenler  
Tanım kontrol edildi Durum  
\$58 Yanlış ateşleme Hazır Evet Evet  
\$58 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet  
\$58 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet  
\$59 Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A  
\$59 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A  
\$59 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet  
\$5A Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A  
\$5A Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A  
\$5A Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet  
\$01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileşenler  
Tanım kontrol edildi Durum  
\$58 Katalizör Hazır Evet Evet  
\$58 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A  
\$58 Buharlaştırıcı sistemi Hazır Evet Evet  
\$58 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A  
\$58 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A  
\$58 Oksijen sensörü Hazır Evet Evet  
01.12.2025 / 17:06 1 / 2 Tanım kontrol edildi Durum  
\$58 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Evet Evet  
\$58 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet  
\$59 Katalizör Hazır Hayır N/A  
\$59 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A  
\$59 Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A  
\$59 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A  
\$59 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A  
\$59 Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A  
\$59 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A  
\$59 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A  
\$5A Katalizör Hazır Hayır N/A  
\$5A Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A  
\$5A Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A  
\$5A İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A  
\$5A A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A  
\$5A Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A  
\$5A Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A  
\$5A EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A  
Mekanikçi: İmza  
01.12.2025 / 17:06 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 01.12.2025 17:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1441498    | Araç Giriş Tarihi: | 01.12.2025 16:43 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.12.2025 17:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

W1K2060431F027414 şase nolu ve 06EVC122 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 17:18  
Rapor No: 06-01-1441498  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Ara  Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:43

Sayfa: 8/10  
Ara  Çıkış Tarihi: 01.12.2025 17:18

## Ara  Resimleri



##  izik



Kapı, sağı arka, Kapı, sağı arka  
>  izik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-01-1441498 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 17:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, B-direk, sağ > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Çatlak

### Parça Grubu

Kaporta

### Parça ve Hasar

Sol Üst Frangart - Lokal Boya

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Far camlarında taş izleri mevcut. Jant yüzeylerinde çizikler mevcut. Araç altı muhafazada deforme mevcut.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 01.12.2025 17:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-1441498    | Araç Giriş Tarihi: | 01.12.2025 16:43 | Araç Çıkış Tarihi: | 01.12.2025 17:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası