

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 11:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/9
Rapor No:	06-01-1447171	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 10:45	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 11:06
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



33ASS625

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1447171 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 11:06
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	33ASS625	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30575	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	W1KAF4DB5RR166390	Motor Gücü	150 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1496cc
Rengi	GRI	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-28	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1447171 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1447171 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 11:06
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	76	1
2. Aks	80	82	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	236	238	1
2. Aks	201	205	2
El Freni	155	158	2

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	95Y	5,54 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/18	97Y	5,51 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	95Y	5,42 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/18	97Y	5,57 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1447171 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
150	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 11:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1447171	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 10:45	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 11:06
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
EOBD (OTOMATİK MOTOR TARAMA)
Araç Mercedes Benz - C-Class (206) [22-25]
Araç plakası 33ASS625
Motor kodu
Model yılı 2023
Kilometre durumu
Şasi No. W1KAF4DB5RR166390
Tarih 19.12.2025 / 10:47
\$01 - EAD sistem durumu
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0
Kontrol edilen bileşenlerin durumu Tamam
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 29-500)
MIL Durumu KAPALI
Kontrol ünitesi (\$58) Arka sistemler, (\$59)
Arka sistemler, (\$5A) Arka sistemler
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$58 Yanlış ateşleme Hazır Evet Evet
\$58 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet
\$58 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$59 Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$59 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$59 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$5A Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$5A Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$58 Katalizör Hazır Evet Evet
\$58 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$58 Buharlaştırıcı sistemi Hazır Evet Evet
\$58 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$58 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$58 Oksijen sensörü Hazır Evet Evet
19.12.2025 / 10:47 1 / 2 Tanım kontrol edildi Durum
\$58 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Evet Evet
\$58 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet
\$59 Katalizör Hazır Hayır N/A
\$59 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$59 Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$59 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$59 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$59 Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A
\$59 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A
\$59 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A Katalizör Hazır Hayır N/A
\$5A Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$5A Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$5A Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A
\$5A Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A
\$5A EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
Mekanikçi: İmza
19.12.2025 / 10:47 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-1447171 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.09.2025		Çarpışma	Hayır	54179.41	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1447171 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş

Parça Grubu

Farlar

Parça ve Hasar

Far bağlantı ayağı, sağ - Standart Dışı Onarım

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 11:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1447171	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 10:45	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 11:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası