

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1419742 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HNG782

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1419742 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 15:10
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34HNG782	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	39136	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JHMRV5840PS217998	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Honda
Rengi	GRI	Model	HR-V
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-04	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1419742 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1419742 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,1 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	87	0
2. Aks	91	91	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	207	201	3
2. Aks	176	181	3
El Freni	134	141	5

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/18	95V	4,58 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/18	99W	6,95 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/18	95V	4,39 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/18	99W	6,99 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Deforme
Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1419742 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1419742 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 15:10
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Honda - HR-V [22-25]
Araç plakası
Motor kodu LEC3
Model yılı 2023
VIN JHMRV5840PS217998
Kilometre durumu
Tarih 24.09.2025 / 14:56
Sistem Durum
LEC3 Tamam
ABS/VSA Tamam
Elektrikli Servo Fren Sistemi Tamam
Cihaz Tamam
İklim kontrolü Tamam
SRS Tamam
Elektronik hidrolik direksiyon Tamam
Gövde kontrol modülü Tamam
telematik Tamam
Elektrikli bagaj kapağı Tamam
CAN ağ geçidi Tamam
Sesli araç uyarı sistemi Tamam
Elektrikli cam Tamam
Koltuk ısıtıcısı Tamam
Yarı iletken sigorta Tamam
Servisin sıfırlanması Tamam
Akü Durumu İzleme Modülü Tamam
Çekiş motoru kontrol modülü Tamam
Jeneratör Motor Kontrol Modülü Tamam
Dahili sürüş destek sistemi LKAS (Şerit takip yard
ım sistemi) MT/AT Tamam
Park sensörü Tamam
Araç tanımı: JHMRV5840PS217998
Kilometre durumu: 0 km
24.09.2025 / 14:59 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.03 1 / 2Mekanikçi: İmza
24.09.2025 / 14:59 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.03 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.05.2025		ERPÇarpışma	Hayır	68732.91	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 15:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1419742	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 14:00	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik




Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1419742 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Ön cam > Çatlak



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Ön lastikler 2023 - arka lastikler 2025 tarihli

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın tavanı siyah - ruhsatta tek renk.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 15:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1419742	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 14:00	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası