

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1447270 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FCY519

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1447270 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06FCY519	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	61573	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	ZACNJE16NPS34319	Motor Gücü	110 kw
Marka	Jeep	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Compass
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-19	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1447270 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1447270 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,2 m/km	0,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	88	0
2. Aks	92	91	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	198	192	3
2. Aks	158	152	4
El Freni	103	111	7

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/19	99V	4,39 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/19	99V	5,81 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/19	99V	4,33 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/19	99V	5,72 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1447270 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1447270	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 13:02	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Jeep - Compass [17-25]
Araç plakası
Motor kodu 55282328
Model yılı 2023
VIN ZACNJEE16NPS34319
Kilometre durumu 61574
Tarih 19.12.2025 / 13:18
Sistem Durum
55282328 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi ABS Tamam
Cihaz IPC (Gösterge Paneli Grubu) Tamam
İklim kontrolü HVAC (Isı, havalandırma ve klima) T
amam
şanzıman Şanzıman kontrol modülü AT Tamam
şanzıman ESM (Elektronik Vites Modülü) AT Tamam
Immobilizer ESL (Elektrikli Direksiyon Kilidi) Tam
am
Immobilizer RFH (Radyo frekansı merkezi) Tamam
hava yastığı ORC (yolcu emniyet tertibatı kontrolü
) Tamam
Merkez gövde CSWM (konforlu koltuk/tekerlek modülü
) Tamam
Merkez gövde (SGW) Güvenli ağ geçidi Tamam
Infotainment ETM (Eğlence telematik modülü) Tamam
Merkez gövde BCM (karoser kontrol modülü) Tamam
Merkez gövde PLGM (otomatik kalkan kapı modülü) Ta
mam
Merkez gövde Proxi-ayarlar prosedürü Tamam
Direksiyon EPS (Elektrikli hidrolik direksiyon) Ta
mam
Infotainment ICS (Entegre orta panel) Tamam
Infotainment DSM (Gösterge ekranı modülü) Tamam
Servis sıfırlama Cihaz Tamam
Servis sıfırlama Benzinli Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi Diagnos Tamam
FFCM (İleri görüş kamera modülü) Diagnos Tamam
Uyarlanabilir sabit hız kontrolü ACC Tamam
Park Yardımı Modülü PAM Tamam
Araç tanımı: ZACNJEE16NPS34319
Kilometre durumu: 61573,9 km
19.12.2025 / 13:19 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Mekanikçi: İmza
19.12.2025 / 13:19 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

ZACNJEE16NPS34319 şase nolu ve 06FCY519 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 13:27
Rapor No: 06-01-1447270
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:02

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 13:27

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1447270 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Kırılmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Jant yüzeylerinde çizikler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1447270	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 13:02	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası