

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 24.12.2025 14:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1448880    | Araç Giriş Tarihi: | 24.12.2025 13:32 | Araç Çıkış Tarihi: | 24.12.2025 14:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 34HNS681

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1448880 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:05  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |           |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Plaka                | 34HNS681          | Şanzıman Tipi | Otomatik  |
| KM                   | 62092             | Yakıt Cinsi   | Benzin    |
| Şase                 | W0V7D9EL4P4240266 | Motor Gücü    | 96 kw     |
| Marka                | Opel              | Motor Hacmi   | 1199cc    |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Crossland |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-09-14        | Model Yılı    | 2023      |
| Araç Tipi            | SUV               | Ruhsat Sahibi | NSN       |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |           |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1448880 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |        |
| Silecekler                                       |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |        |
| Lastik ve Jantlar                                |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |        |
| Yürür Aksam                                      |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |        |
| Şanzıman                                         |       |        |
| Diferansiyel                                     |       |        |
| Direksiyon Sistemi                               |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |        |
| Park Sensörleri                                  |       |        |
| Araç Altı                                        |       |        |
| Akü                                              |       |        |
| Klima                                            |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1448880 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:05  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -1.0 m/km | -0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 88      | 85      | 3        |
| 2. Aks | 80      | 76      | 4        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 166 | 173 | 4         |
| 2. Aks                     | 119 | 120 | 1         |
| El Freni                   | 135 | 135 | 0         |

### Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/60/16 | 92H                | 5,23 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/60/16 | 92H                | 5,45 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/60/16 | 92H                | 5,21 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/60/16 | 92H                | 5,39 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1448880 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 24.12.2025 14:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1448880    | Araç Giriş Tarihi: | 24.12.2025 13:32 | Araç Çıkış Tarihi: | 24.12.2025 14:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Opel - Crossland [21-25]  
Araç plakası  
Motor kodu Power-Scan  
Model yılı 2023  
VIN W0V7D9EL4P4240266  
Kilometre durumu 62092  
Tarih 24.12.2025 / 14:01  
Sistem Durum  
B12XHL (EB2DT Tamam  
B12XHT (EB2DTS) Tamam  
D12XHT (EB2ADTS) Tamam  
D12XHL (EB2ADT) Tamam  
F12XHL (EB2ADT) Tamam  
F12XHT (EB2ADTS) Tamam  
Elektronik fren kontrol modülü EBCM Tamam  
Gösterge paneli tertibatı IPC Tamam  
Elektronik klima kontrolü ECC Tamam  
Şişirilebilir Emniyet Tertibatı Algılama ve Diyagn  
ostik Modülü (SDM) SDM Tamam  
Elektronik hidrolik direksiyon EPS Tamam  
Servis sıfırlama Tamam  
Ön Görüş Kamerası Kontrol Modülü HBSM/FCM Tamam  
Araç tanımı: W0V7D9EL4P4240266  
Kilometre durumu: 62092 km  
Mekanikçi: İmza  
24.12.2025 / 14:02 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 1 / 1

## Tramer Sorgulaması

W0V7D9EL4P4240266 şase nolu ve 34HNS681 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:05  
Rapor No: 06-01-1448880  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:32

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:05

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 06-01-1448880 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım




Tampon, ön, Ön tampon > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Far camlarında taş izleri mevcut.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 24.12.2025 14:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1448880    | Araç Giriş Tarihi: | 24.12.2025 13:32 | Araç Çıkış Tarihi: | 24.12.2025 14:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası