

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1453039	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34SKB33

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1453039 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:19
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34SKB33	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	41767	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W1K2050011R607015	Motor Gücü	118 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1597cc
Rengi	MAVİ	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2027-12-22	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1453039 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1453039 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:19
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	76	1
2. Aks	69	69	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	206	202	2
2. Aks	186	192	3
El Freni	126	131	4

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	95Y	6,51 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/18	97Y	6,37 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	95Y	6,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/18	97Y	6,29 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1453039 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1453039	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

nsm motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
EOBD (OTOMATİK MOTOR TARAMA)
Araç Mercedes Benz - C-Class (205) [14-18]
Araç plakası
Motor kodu 654.916
Model yılı 2020
Kilometre durumu
Şasi No. W1K2050011R607015
Tarih 06.01.2026 / 15:56
\$01 - EAD sistem durumu
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0
Kontrol edilen bileşenlerin durumu Tamam
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 29-500)
MIL Durumu KAPALI
Kontrol ünitesi (\$58) Arka sistemler, (\$59)
Arka sistemler, (\$5A) Arka
sistemler, (\$5D) Arka
sistemler
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$58 Yanlış ateşleme Hazır Evet Evet
\$58 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet
\$58 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$59 Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$59 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$59 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$5A Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$5A Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$5D Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$5D Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$5D Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
06.01.2026 / 15:56 1 / 2 Tanım kontrol edildi Durum
\$58 NMHC katalizörü Hazır Evet Evet
\$58 NOx/SCR işlem sonrası Hazır Evet Evet
\$58 BIT2 Hazır Hayır N/A
\$58 Sıkıştırma basıncı sistemi Hazır Evet Evet
\$58 BIT4 Hazır Hayır N/A
\$58 Egzoz gazı sensörü Hazır Evet Evet
\$58 PM filtresi Hazır Evet Evet
\$58 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet
\$59 NMHC katalizörü Hazır Hayır N/A
\$59 NOx/SCR işlem sonrası Hazır Hayır N/A
\$59 BIT2 Hazır Hayır N/A
\$59 Sıkıştırma basıncı sistemi Hazır Hayır N/A
\$59 BIT4 Hazır Hayır N/A
\$59 Egzoz gazı sensörü Hazır Hayır N/A
\$59 PM filtresi Hazır Hayır N/A
\$59 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A Katalizör Hazır Hayır N/A
\$5A Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$5A Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$5A A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$5A Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A
\$5A Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A
\$5A EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
\$5D NMHC katalizörü Hazır Hayır N/A
\$5D NOx/SCR işlem sonrası Hazır Evet Evet
\$5D BIT2 Hazır Hayır N/A
\$5D Sıkıştırma basıncı sistemi Hazır Hayır N/A
\$5D BIT4 Hazır Hayır N/A

\$5D Egzoz gazı sensörü Hazır Hayır N/A
\$5D PM filtresi Hazır Hayır N/A
\$5D EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
Mekanikçi: İmza
06.01.2026 / 15:56 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1453039	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

W1K2050011R607015 şase nolu ve 34SKB33 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1453039	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1453039 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:19
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputundan şeffaf folyo sökülüş boyanın deseni bozulmuş. Tavan ön cam üstü plastiği solmuş. Far camlarında taş izleri mevcut. Jant yüzeylerinde çizikler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1453039	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası