

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Rapor No: 06-01-2456448  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34

# Full Plus Ekspertiz



## 34HSR546

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-2456448 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

Plaka	34HSR546	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	36275	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZKM0RR032388	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Cupra
Rengi	GRI	Model	Formentor
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-22	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Rapor No: 06-01-2456448  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-2456448 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	81	2
2. Aks	85	86	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	232	227	2
2. Aks	176	187	6
El Freni	122	127	4

### Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/19	94W	4,01 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/19	94W	5,59 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/19	94W	4,05 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/19	94W	5,57 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-2456448 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-2456448 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Cupra - Formentor [20-26]  
Araç plakası  
Motor kodu Power-Scan  
Model yılı 2023  
VIN VSSZZZKM0RR032388  
Kilometre durumu 36275  
Tarih 19.01.2026 / 17:11  
Sistem Durum  
CZPB Tamam  
DGEA Tamam  
DNFB Tamam  
DNNA Tamam  
DNPA Tamam  
DNWB Tamam  
DPBA Tamam  
DPCA Tamam  
DXDB Tamam  
ABS ABS/ESP/EPB Tamam  
Fren takviyesi Tamam  
Cihaz Tamam  
İklim kontrolü Tamam  
şanzıman Tamam  
Başlangıç erişim arayüzü Tamam  
hava yastığı Tamam  
Infotainment Bilgi elektroniği 1 Tamam  
Infotainment Kontrol ünitesi Telematik Tamam  
Kapı elektronikleri Bagaj kapağı elektroniği Tamam  
Elektrikli direksiyon kilidi Tamam  
Ön far sistemi Işık kontrolü, sol 2 Tamam  
Ön far sistemi Işık kontrolü, sağ 2 Tamam  
Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Tamam  
Merkezi elektronik Tamam  
Direksiyon asistans Tamam  
Koltuk ayarı Koltuk ayarı, sürücü tarafı Tamam  
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol ön Tamam  
19.01.2026 / 17:11 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 1 / 2Sistem Durum  
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ ön Tamam  
am  
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol arka T  
amam  
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ arka T  
amam  
Cam Tavan Kontrol Modülü Tamam  
Kapı elektronikleri Sürücü tarafı Tamam  
Kapı elektronikleri Yolcu tarafı Tamam  
Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam  
HV Sisteminin Bağlantısını Kes/Bağla Tamam  
Mesafe kontrolü Tamam  
Kamera modülü, ön. Tamam  
park yardımı Tamam  
Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Diagnos Tamam  
am  
Araç tanımı: VSSZZZKM0RR032388  
Kilometre durumu: 36275 km  
Mekanikçi: İmza  
19.01.2026 / 17:11 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 06-01-2456448 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VSSZZZKM0RR032388 şase nolu ve 34HSR546 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Rapor No: 06-01-2456448  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34

## Araç Resimleri



## Notlar

### **Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 20:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-2456448 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:52 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 20:34  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası