

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28
Rapor No: 06-01-2472324
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28

Full Plus Ekspertiz



06YA4249

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script, is displayed on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28
Rapor No: 06-01-2472324
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06YA4249	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	153766	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDB1260391A390295	Motor Gücü	205 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	5547cc
Rengi	SİYAH	Model	560
Sonraki Muayene Tar.	2027-07-07	Model Yılı	1989
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28
Rapor No: 06-01-2472324
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Göstergelerde silikleşme mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		Sağ ayna çalışmıyor-yol bilgisayarı çalışmıyor.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ yakma ve yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçaqları mevcut.
Diferansiyel		Yağ kaçaqları mevcut.
Direksiyon Sistemi		Yağ kaçaqları mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Klima çalışmıyor
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı deforme olmuş.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Orta susturucu deforme olmuş
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-2472324 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,9 m/km	2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	121	114	7
2. Aks	105	109	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	199	191	4
2. Aks	162	154	5
El Freni	142	136	4

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/15	94V	7,13 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/15	94V	6,89 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/15	94V	7,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/15	94V	6,93 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-2472324 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
205	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28

Bayi No: 0601

Sayfa: 6/8

Rapor No: 06-01-2472324

Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37

Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28

Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Tramer Sorgulaması

WBD1260391A390295 şase nolu ve 06YA4249 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/8
Rapor No: 06-01-2472324 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Kaporta	Sol Üst Frangart - Boyalı
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Boyalı
Tavan	Ön cam direği, sağ - Boyalı
Tavan	Ön cam direği, sol - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç komple iç dış restorasyon görmüş. Sağ ön şase ön panel bağlantısı işlemlidir. Motorda yağ yakma mevcut. Motor şanzıman direksiyon sistemi ve diferansiyelde yağ kaçaqları mevcut. Direksiyon sisteminde yağ kaçaqları mevcut. Klima çalışmıyor. Göstergelerde silinmeler mevcut. Sağ güneşlik aydınlatmaları çalışmıyor kapağı kırık Yol bilgisayarı çalışmıyor Sağ ayna çalışmıyor. Orta susturuculu deforme olmuş. V kayışında deforme mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno ve obd test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2026 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-2472324 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:37 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2026 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası