

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33
Rapor No: 06-01-1462598
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:20

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:33

Full Plus Ekspertiz



33AUU903

Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1462598 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:33
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	33AUU903	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35419	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNK8R4096260	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2027-04-05	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33
Rapor No: 06-01-1462598
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:20

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:33

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1462598 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,4 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	66	0
2. Aks	63	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	226	221	2
2. Aks	187	193	3
El Freni	117	122	4

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91H	4,66 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91H	5,54 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91H	4,72 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	91H	5,46 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1462598 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ő. D-Expert
Ankara Őařmaz Őubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őařmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-01-1462598 Araç Giriř Tarihi: 10.02.2026 14:20 Araç Çıkıř Tarihi: 10.02.2026 14:33
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Opel - Corsa F [20-26]
Araç plakası
Motor kodu F12XHL
Model yılı 2024
VIN VXXUPHNK8R4096260
Kilometre durumu 35419
Tarih 10.02.2026 / 14:24
Sistem Durum
F12XHL Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP Continental MK100 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP Bosch ESP90 Tamam
Cihaz Visteon Tamam
Multifonksiyon display Kostal Tamam
İklim kontrolü Bitron Hata sayısı: 1
Őanzıman Kontrol Modülü TCM (ATN8 diřli kutusu) Ai
sin Warner Tamam
Őanzıman Kontrol Modülü TCM EDCT Punch powertrain
Tamam
Ek güvenlik sistemi kontrol ünitesi (SRS) SRS Auto
liv Tamam
Dahili Sistem Arayüzü BSI Tamam
Direksiyon elektroniđi Delphi Tamam
Takviyeli direksiyon Delphi Tamam
Yađmur ve parlaklık sens6r6 Hella Tamam
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo
Tamam
Kapı Kontrol Modülü Kostal Tamam
Akü řarj durumu ünitesi Bosch Tamam
Servis modülü/bađımsız telematik ünite BTA_4S Tama
m
Servis sıfırlama Tamam
Park yardım sistemi Valeo Tamam
Çok fonksiyonlu video kamera TRW Tamam
Araç tanımı: VXXUPHNK8R4096260
Kilometre durumu: 35419 km
İklim kontrolü Bitron (10.02.2026 14:23)
Hata kodu Tanım Kořul
B1003 Yapılandırma hatası
10.02.2026 / 14:26 - WOW! ile iřbirliđi içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Mekanikçi: İmza
10.02.2026 / 14:26 - WOW! ile iřbirliđi içinde, ve
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

VXXUPHNK8R4096260 řase nolu ve 33AUU903 plaka nolu aracın geçmiř hasarı bulunamamıřtır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/8
Rapor No: 06-01-1462598 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-1462598 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası