

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Rapor No: 06-01-1462257  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30

# Full Plus Ekspertiz



## 06C0C062

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Rapor No: 06-01-1462257  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

Plaka	06COC062	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	56805	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZGY2NA003705	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Audi
Rengi	MAVİ	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-13	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Rapor No: 06-01-1462257  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-01-1462257 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,4 m/km	0,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	67	0
2. Aks	71	71	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	221	226	2
2. Aks	188	182	3
El Freni	112	104	7

### Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94V	6,43 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94V	5,45 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94V	6,48 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94V	5,39 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8  
Rapor No: 06-01-1462257 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 06-01-1462257 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
EOBD (OTOMATİK MOTOR TARAMA)  
Araç Audi - A3/S3/RS3 (8Y) [20-26]  
Araç plakası  
Motor kodu  
Model yılı 2022  
Kilometre durumu 56805  
Şasi No. WAUZZZGY2NA003705  
Tarih 09.02.2026 / 15:17  
\$01 - EAD sistem durumu  
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0  
Kontrol edilen bileşenlerin durumu Tamam  
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 11-500)  
MIL Durumu KAPALI  
Kontrol ünitesi (\$E8) Üreticiye özgü, (\$E9)  
Üreticiye özgü  
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileşenler  
Tanım kontrol edildi Durum  
\$E8 Yanlış ateşleme Hazır Evet Evet  
\$E8 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet  
\$E8 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet  
\$E9 Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A  
\$E9 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A  
\$E9 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet  
\$01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileşenler  
Tanım kontrol edildi Durum  
\$E8 Katalizör Hazır Evet Evet  
\$E8 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A  
\$E8 Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A  
\$E8 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A  
\$E8 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A  
\$E8 Oksijen sensörü Hazır Evet Evet  
\$E8 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Evet Evet  
\$E8 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet  
\$E9 Katalizör Hazır Hayır N/A  
09.02.2026 / 15:17 1 / 2 Tanım kontrol edildi Durum  
\$E9 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A  
\$E9 Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A  
\$E9 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A  
\$E9 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A  
\$E9 Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A  
\$E9 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A  
\$E9 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A  
Mekanikçi: İmza  
09.02.2026 / 15:17 2 / 2

## Tramer Sorgulaması

WAUZZZGY2NA003705 şase nolu ve 06COC062 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Rapor No: 06-01-1462257  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30

## Araç Resimleri



## Notlar

### **Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 06-01-1462257 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:30  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası