

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.02.2026 10:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/8
Rapor No:	06-01-1464896	Araç Giriş Tarihi:	19.02.2026 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	19.02.2026 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EUU186

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1464896 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2026 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06EUU186	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11837	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VR3KAHPY7RS104579	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	MAVİ	Model	3008
Sonraki Muayene Tar.	2027-09-13	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/8
Rapor No: 06-01-1464896 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2026 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1464896 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2026 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	88	0
2. Aks	85	85	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	288	294	2
2. Aks	242	247	2
El Freni	163	172	5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/19	103V	5,93 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/19	103V	6,13 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/19	103V	5,89 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/19	103V	6,18 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.02.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1464896 Araç Giriş Tarihi: 19.02.2026 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 19.02.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.02.2026 10:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-1464896	Araç Giriş Tarihi:	19.02.2026 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	19.02.2026 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Peugeot - 3008 Serie III [24-26]
Araç plakası
Motor kodu HPY
Model yılı 2024
VIN VR3KAHPY7RS104579
Kilometre durumu 11837
Tarih 19.02.2026 / 10:25
Sistem Durum
HPY Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP Bosch 9.3 ESP Tamam
Cihaz Merit Tamam
Ekran kümesi Valeo Tamam
Multifonksiyon display Valeo Tamam
şanzıman EDCT Punch powertrain Tamam
Yedek Emniyet Tertibatı Sistemi SRS VEONEER Tamam
Gövde bilgisayarı VSM1 Hata sayısı: 5
Ön cam silecekleri Bosch Tamam
Servis modülü/bağımsız telematik ünite BSRF Tamam
Takviyeli direksiyon SMI/JTEKT Tamam
Akü şarj durumu ünitesi Bosch Tamam
Direksiyon elektroniği Sol yan BCS Automotive Interface solutions Tamam
Direksiyon elektroniği Sağ yan BCS Automotive Interface solutions Tamam
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Kostal Tamam
Seyir modülü ön far sol Automotive Lighting Tamam
Seyir modülü ön far sağ Automotive Lighting Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Çekiş aküsü Tamam
Elektrikli tahrik makinesi Tamam
Yerleşik şarj cihazı Tamam
48V entegre marş motoru jeneratör sistemi Tamam
Çok fonksiyonlu video kamera Şerit yardımcısı Valeo Tamam
Mesafe radarı Ön radar Bosch Tamam
Park yardım sistemi Valeo Tamam
Araç tanımı: VR3KAHPY7RS104579
Kilometre durumu: 11837,1 km
19.02.2026 / 10:26 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.42.04 1 / 2Gövde bilgisayarı VSM1 (19.02.2026 10:24)
Hata kodu Tanım Koşul
U2239 Tedarikçi hata kodu
U223A Tedarikçi hata kodu
U223B Tedarikçi hata kodu
U224B Tedarikçi hata kodu
U224C Tedarikçi hata kodu
Mekanikçi: İmza
19.02.2026 / 10:26 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

VR3KAHPY7RS104579 şase nolu ve 06EUU186 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.02.2026 10:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/8
Rapor No:	06-01-1464896	Araç Giriş Tarihi:	19.02.2026 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	19.02.2026 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.02.2026 10:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1464896	Araç Giriş Tarihi:	19.02.2026 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	19.02.2026 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası