

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37
Rapor No: 06-01-1468193
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37

Full Plus Ekspertiz



34GAJ635

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1468193 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Plaka | 34GAJ635 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 42988 | Yakıt Cinsi | Hibrit |
| Şase | U5YPV81BGNL105794 | Motor Gücü | 110 kw |
| Motor Hacmi | 1598cc | Marka | Kia |
| Rengi | KAHVERENGİ | Model | Sportage |
| Sonraki Muayene Tar. | 2028-02-18 | Model Yılı | 2022 |
| Araç Tipi | SUV | Ruhsat Sahibi | NEZİROĞLU |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37
Rapor No: 06-01-1468193
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1468193 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----------|----------|
| 0.0 m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 89 | 89 | 0 |
| 2. Aks | 92 | 92 | 0 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 284 | 278 | 2 |
| 2. Aks | 201 | 207 | 3 |
| El Freni | 143 | 149 | 4 |

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 235/50/19 | 103V | 4,46 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 235/50/19 | 103V | 5,41 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 235/50/19 | 103V | 4,41 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 235/50/19 | 103V | 5,36 mm | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1468193 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
| - | - | - | - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
| 110 | - | - | -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-01-1468193 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer

nsn motorlu araçlar

sogutozu mh dumlupinar cd no108

06100 ankara

Power-Scan

Araç KIA - Sportage (NQ5) [22-26]

Araç plakası

Motor kodu G4FT

Model yılı 2022

VIN U5YPV81BGNL105794

Kilometre durumu 43398

Tarih 04.03.2026 / 09:33

Sistem Durum

G4FT Tamam

ABS/ESP Güzergah kontrolü (ESP) MT/AT Tamam

Cihaz MT/AT Tamam

İklim kontrolü ACC MT/AT Tamam

şanzıman AT Tamam

Akıllı anahtar ünitesi SMK MT/AT Tamam

hava yastığı SRS MT/AT Tamam

Gövde kontrol modülü BCM MT/AT Tamam

Akıllı bağlantı kutusu SJB MT/AT Tamam

Bagaj kapağı elektroniği PTG (Bagaj Kapağı) MT/AT Tamam

PSM (Elektrikli Koltuk Modülü) PSM MT/AT Tamam

Kablosuz güç şarj cihazı WPC MT/AT Tamam

MLM (Dekoratif Lamba Modülü) MLM MT/AT Tamam

SBW kontrol ünitesi SCU Vites değiştirme kontrol ünitesi Tamam

Sesli Görüntülü Navigasyon AVN MT/AT Tamam

Acil durum çağırısı eCALL MT/AT Tamam

Elektronik değiştirici Tamam

Lastik Basıncı İzleme Sistemi TPMS MT/AT Tamam

İleri çarpışma -Önleme asistanı FCA/SCC İleri yönlü çarpışma - Önleme yardımı (FCA/SCC) Tamam

Araç tanımı: U5YPV81BGNL105794

Kilometre durumu: 43398,300 km

Mekanikçi: İmza

04.03.2026 / 09:33 - WOW! ile işbirliği içinde, ve

rsiyon 5.42.04 1 / 1

Tramer Sorgulaması

U5YPV81BGNL105794 şase nolu ve 34GAJ635 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37
Rapor No: 06-01-1468193
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-1468193 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası